



Robust Control Chart for Time Series Data

N. Shariati & H. Shahriari*

Nima Shariati, Ph.D. Student, Industrial Engineering Department, Iran University of Science and Technology; shariatinima@yahoo.com
Hamid Shahriari, Associated Professor, Industrial Engineering Department, K. N. Toosi University of Technology; hshahriari@kntu.ac.ir

Keywords

Autocorrelation,
Classical Estimator,
Robust Estimator,
Robust Control Chart,
Outlier,
IRFFT Method

¹ABSTRACT

Control charts are the most useful tools for controlling the processes statistically. The construction of the control charts requires the estimation of the process parameters using random sample data. Usually the classical estimators of the process parameters are used to construct the control charts. The classical estimators of the parameters of the processes generating autocorrelated data are sensitive to the presence of the outlier observations. Applying classical methods of estimation while outliers are present, introduce biased estimates of the model parameters which result in wrong interpretation of the control chart. In this research a method called Iteratively Robust Filtered Fast Tau (IRFFT) which is insensitive to the presence of the outliers is proposed for estimating the parameters of the autocorrelated models. The newly introduced estimators are used to construct robust control chart for autocorrelated data. The suggested robust control chart is compared with the control chart whose parameters are estimated using LS method. Results of the simulation study for the two methods indicate that the ARL for the suggested robust control chart is much smaller under different scenarios. The findings may be extended to the other time series models.

© 2014 IUST Publication, IJIEPM. Vol. 24, No. 4, All Rights Reserved

*
Corresponding author: Hamid Shahriari
Email: hshahriari@kntu.ac.ir



نمودار کنترل استوار برای داده‌های سری‌های زمانی

نیما شریعتی* و حمید شهریاری

چکیده:

نمودارهای کنترل از جمله مهم‌ترین ابزارهای کنترل آماری فرایندها می‌باشند. طراحی مناسب نمودارهای کنترل نیازمند برآورده کردن مقادیر پارامترهای فرایند با استفاده از داده‌های نمونه‌ای است. در روش‌های معمول طراحی نمودارهای کنترل، عموماً از برآورده کننده‌های کلاسیک برای برآورده کردن پارامترهای فرایند استفاده می‌شود. برآورده‌گرهای کلاسیک پارامترها در مدل‌هایی با مشاهدات خودهمبسته، به انواع مختلف مشاهدات دورافتاده حساس بوده و حضور آنها منجر به معرفی برآوردهای اربیب و در نتیجه تفسیرهای اشتباه نمودارهای کنترل می‌شود. در این مقاله از روشی تحت عنوان برآوردهای سریع فیلتر شده استوار تکراری (IRFFT) که روشهای مطلوب و غیر حساس به آلودگی است برای برآورده کردن پارامترهای مدل‌های اتورگرسیو و طراحی نمودارهای کنترل استوار برای مشاهدات خودهمبسته استفاده شده است. نمودار کنترل استوار IRFFT طراحی شده با نمودار کنترل بر پایه‌ی برآورده حافظ مربعات براساس یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی نمودارهای کنترل، متوجه طول دنباله، و با داده‌های شبیه‌سازی شده مقایسه شده است. نمودار کنترل پیشنهادی بر حسب تمامی معیارهای مورد بررسی، دارای خواص مطلوبی بوده و به راحتی قابل تعمیم به مشاهداتی با هر مدل سری زمانی می‌باشد.

کلمات کلیدی

سری‌های زمانی،
خودهمبستگی،
نمودار کنترل استوار،
برآورده استوار، روش IRFFT
داده‌پرداز

آلودگی و داده‌های پرت در فرایندهای خودهمبسته، توانایی کنترل فرایند با کارایی بالا را داشته باشند. این آلودگی‌ها در فاز I که فاز تعیین حدود کنترل بوده بسیار تأثیر گذار خواهد بود. به منظور طراحی نمودارهای کنترل، نیاز به برآورده پارامترهای فرایند به گونه‌ای می‌باشیم که هم در صورت آلوده بودن و هم در صورت عدم آلودگی داده‌ها، دارای عملکرد مناسبی در برآورده پارامترهای آن باشد. این برآورده کننده‌ها، برآورده کننده‌های استوار نامیده می‌شوند. برای طراحی مناسب نمودارهای کنترل نیازمند به مقادیر پارامترهای فرایند می‌باشیم. در بسیاری از موارد کاربردی، مقادیر دقیق پارامترهای فرایند نامعلوم بوده و نیاز است که پارامترها با استفاده از داده‌های نمونه‌ای برآورده شوند. در روش‌های معمول طراحی نمودارهای کنترل، عموماً از برآورده کننده‌های کلاسیک برای برآورده پارامترهای فرایند استفاده می‌شود.

این برآورده کننده‌ها تحت مفروضات خاصی قابل کاربرد می‌باشند که در شرایط عملی به ندرت رخ می‌دهند. در این مقاله نمودار

۱. مقدمه

مناسب‌ترین شیوه برای پایش و بهبود کیفیت، کنترل آماری SPC می‌باشد. نمودارهای کنترل از جمله مهم‌ترین ابزارهای کنترل آماری فرایندها می‌باشند. طراحی نمودارهای کنترل سنتی بر پایه‌ی فرضیات نرمال بودن توابع توزیع مشخصه‌های کیفی مورد نظر و استقلال داده‌های فرایند پایدار می‌باشند. از آنجایی که در عمل یکی یا هر دو این فرض‌ها مکرراً نقض می‌شود، این امر منجر به جایگزینی‌های اشتباه در حدود کنترل و در نتیجه کاهش کارایی آن خواهد شد. لذا هدف این تحقیق، ارائه نمودارهای کنترلی است که در حضور انواع مختلف

تاریخ وصول: ۹۰/۶/۹

تاریخ تصویب: ۹۲/۲/۱

نیما شریعتی، دانشجوی دکترا مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، shariatinima@yahoo.com
 *نویسنده مسئول مقاله: دکتر حمید شهریاری، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، hshahriari@kntu.ac.ir

در سری‌های زمانی برخلاف داده‌های مستقل، انواع مختلفی از داده‌های پرت وجود دارند که شامل داده‌های پرت افزایشی^۸، داده‌های پرت جانشینی^۹ و داده‌های پرت ابداعی^{۱۰} می‌باشند [۹]. بر این اساس کروکس^{۱۱} و همکاران [۱۰] نمودار کنترل استوار را برای داده‌های سری‌های زمانی بر اساس پیش‌بینی به روش استوار هالت وینترز^{۱۲} ارائه داده‌اند که دارای حساسیت کمی بوده و منطق آن بر اساس کاهش اثر داده‌های پرت به دلیل آشکار شدن اختلاف زیاد آن داده‌ها با مقادیر پیش‌بینی شده بنا شده است.

در این نمودار، حدود کنترل برای پایش خطای یک قدم جلوتر^{۱۳} طراحی شده است که بر تخمین استوار پارامتر مقیاس^{۱۴} یا پراکندگی بر اساس برآورد گر σ که در آن از مقادیر پیش‌بینی به روش استوار هالت وینترز استفاده می‌شود تکیه دارد. این روش تنها برای پایش خطای یک قدم جلوتر و صرفًا برای کاهش اثر داده پرت بدون توجه به نوع آن در مدل‌های سری‌های زمانی و نیز تغییرات در میانگین فرایند کاربرد دارد. روش مطرح شده در این مقاله بر اساس روش بسیار رقابتی *IRFFT* [۱] به تخمین پارامترهای مدل‌های سری‌های زمانی می‌پردازد که در تمامی انواع نمودارهای کنترل برای داده‌های خودهمبسته قابل کاربرد می‌باشد.

نمودار کنترل طراحی شده بر اساس برآوردهای *IRFFT* نامیده شده است. سپس این نمودار کنترل با نمودار کنترل باقیماندها بر اساس تخمین‌های روش حداقل مربعات توسط معیارهای ارزیابی نمودارهای کنترل مقایسه شده است. این مقایسه با شبیه‌سازی (با استفاده از نرم‌افزار *MATLAB*) تمامی حالات ترکیبی ممکن انواع آلودگی‌های سری‌های زمانی و شیفت در میانگین در فاز I و سپس وقوع تمامی حالات ترکیبی ممکن انواع آلودگی‌های سری‌های زمانی و شیفت در میانگین در فاز II با معیارهای مذکور صورت پذیرفته است. در بخش دوم نمودار کنترل برای فرایندهای خودهمبسته طراحی شده و اثر برآورد پارامترها در کارایی آن مشخص شده است. در بخش سوم ارزیابی نمودارهای کنترل برای فرایندهای خودهمبسته به همراه نتایج شبیه‌سازی بهمنظور ارزیابی نمودار کنترل استوار *IRFFT* در برابر روش‌های کلاسیک برای داده‌های خودهمبسته آورده شده است. در انتها نیز نتیجه‌گیری گنجانده شده است.

کنترل بر اساس تخمین پارامترهای مدل‌های سری‌های زمانی به روش استوار^۱ *IRFFT* که توسط شریعتی و همکاران [۱] ارائه شده است، برای فرایندهای خودهمبسته طراحی شد تا از آثار نامطلوب جلوگیری شود.

روش *IRFFT*، روش برآوردهای سریع فیلترشده استوار تکراری برای تخمین پارامترهای مدل‌های *AR* می‌باشد که روشی جدید با معیارهای بسیار مطلوب کارایی و استواری همزمان، مانند میانگین مربعات خطأ، تابع تأثیر و نقطه‌ی شکست برای داده‌های خودهمبسته می‌باشد. در ادامه از برآوردهای مذکور برای طراحی نمودارهای کنترل استفاده شده است. به طور کلی در صورت نامعلوم بودن پارامترها، تمامی انواع نمودارهای کنترل برای داده‌های خودهمبسته به نوعی به تخمین بردار پارامترهای خودهمبسته می‌باشد. در اینجا (ϕ, μ) و نیز تخمین پراکندگی باقیماندها σ ^۲ (در اینجا مدل *AR(1)* را مد نظر قرار داده‌ایم)، ارتباط دارند؛ عدم دقیقت در تخمین هر چه بهتر این پارامترها، منجر به کاهش حساسیت و کارایی نمودارهای کنترل مربوطه در کشف حالات خارج از کنترل خواهد شد.

برای مواجهه با آلودگی‌ها و نقص فرض نرمال بودن داده‌ها در نمودارهای کنترل با مشاهدات مستقل، دو و سا^{۱۵} [۲] نمودار کنترل \bar{X} را برای این نوع از داده‌ها زمانی که چولگی مثبت دارند ارائه کرده‌اند. وو و ونگ^{۱۶} [۳]، بسط کورنیش - فیشر را برای ساخت نمودار کنترل \bar{X} به کار گرفته‌اند. برای کاهش اثر داده‌های پرت، امر^{۱۷} [۴] بر پایه میانه قدر مطلق انحراف از میانه نمونه ای (*MAD*)^{۱۸}، نمودار کنترل *R* را ارائه کرده است. خو^{۱۹} [۵] نمودارهای کنترل *EWMA R*، *MAR*^{۲۰} بیشتری در مقابل کشف حالات خارج از کنترل بود را برای این نوع از داده‌ها ارائه کرده است.

نمودارهای کنترل استوار برای فرایندهای چندمتغیره توسط *استفاتوس و همزه*^{۲۱} [۶] ارائه شده است. شهریاری و همکاران [۷] نمودارهای کنترل استواری بر پایه برآوردهای *K* برای نمونه‌ی تکی با اندازه $m * n$ پیشنهاد کرده‌اند. همچنین شهریاری و همکاران [۸]، نمودار کنترل *R* را بر پایه‌ی برآوردهای *n* تایی در شرایط آلودگی کلی و محلی ارائه داده‌اند.

⁸ Additive Outliers

⁹ Replacement Outliers

¹⁰ Innovation Outliers

¹¹ Croux

¹² Robust Holt-Winters

¹³ One-step-ahead forecast error

¹⁴ Robust Scale Estimate

¹ Iteratively Robust Filtered Fast Tau

² Dou and Sa

³ Wu and Wang

⁴ Omar

⁵ Median Absolute Deviation

⁶ Khoo

⁷ Stefanatos & Hamza

به عبارتی دیگر در صورت ثابت نبودن μ خواهیم داشت:

$$u_t = \begin{cases} R_t & t < T \\ R_t - \delta\sigma_X & t = T \\ R_t - (1-\phi)\delta\sigma_X & t > T \end{cases} \quad (4)$$

و یا

$$R_t = \begin{cases} u_t & t < T \\ u_t + \delta\sigma_X & t = T \\ u_t + (1-\phi)\delta\sigma_X & t > T \end{cases} \quad (5)$$

در واقع R_t ها مقادیر باقیماندهایی است که ما اندازه می‌گیریم که بعد از شیفت با مقدار باقیماندهی واقعی آن تفاوت خواهد داشت و همین امر منجر به کشف شیفت خواهد شد. از آنجایی که در صورت ثابت و معلوم بودن ϕ و μ ، R_t از همان جنس u_t بوده و می‌دانیم که $(R_t - i.i.d(0, \sigma^2), u_t) \sim \text{AR}(1)$ ، لذا R_t ها از هم مستقل بوده و می‌توان از روش‌های پایش داده‌های مستقل برای آنها استفاده کرد.

لذا اگر فرایند از کنترل خارج شود، اثرات آن در باقیماندهای محاسباتی R_t منعکس خواهد شد که این امر فلسفه‌ی استفاده از نمودارهای کنترل باقیماندها می‌باشد. تبدیل رابطه (۳) به روابط (۴) و (۵)، با فرض معلوم بودن ϕ و μ و استفاده از رابطه (۱) صورت گرفته است. اما در عمل نیاز به تخمین این پارامترها داریم. در صورت تخمین پارامترهای ϕ و μ ، در واقع تخمینی از R_t در دسترس است، لذا رابطه (۱) به صورت زیر در خواهد آمد:

$$\begin{aligned} R_t &= X_t - \hat{X}_{t-1}^{(1)} = \\ X_t - \mu(1-\phi) - \phi X_{t-1} &= \\ X_t - \hat{\mu}(1-\hat{\phi}) - \hat{\phi} X_{t-1} - \pi &= e_t - \pi \end{aligned} \quad (6)$$

در نتیجه $e_t = R_t + \pi$ که در آن π متغیر تصادفی خطای تخمین غیر دقیق پارامترهای ϕ و μ به علت وجود آلودگی‌ها و داده‌های پرت می‌باشد. در این صورت به عنوان نمونه رابطه (۵) به صورت زیر در خواهد آمد:

$$e_t = \begin{cases} u_t + \pi & t < T \\ u_t + \delta\sigma_X + \pi & t = T \\ u_t + (1-\phi)\delta\sigma_X + \pi & t > T \end{cases} \quad (7)$$

۲. طراحی نمودار کنترل برای فرایندهای خودهمبسته

و بررسی اثر برآورد پارامترها در کارایی آن

یکی از نمودارهای کنترل که دارای مزایای بسیاری خصوصاً از لحاظ کاربردی می‌باشد، نمودارهای کنترل باقیماندها^۱ می‌باشد [۱۱]. در اینجا از نمودار کنترل باقیماندها به دلیل استفاده از پیش‌بینی مشخصه کیفی ناشی از همبستگی فرایند، قابلیت کشف عوامل بادلیل انحراف مختلف، کاربرد نرم افزاری آسان برای تعیین هر مدل پیچیده‌ی سری‌زمانی و نیز قابلیت استفاده از تمامی فروض *SPC* سنتی و ابزارهای آن [۱۲]. به عنوان نمونه‌ای برای نشان‌دادن اثرات تخمین‌های استوار در کنترل فرایندهای خودهمبسته استفاده شده است. این اثرات به تمامی انواع نمودارهای کنترل نیز قابل تعمیم می‌باشد.

در نمودار کنترل باقیمانده‌ها و یا نمودار علت خاص^۲ (*SCC*)، اگر شیفتی در میانگین فرایند رخ دهد، این تغییر بر اساس مونتکوومری و ماسترانگلو [۱۳]، خودش را در میانگین باقیمانده‌ها نیز نشان می‌دهد. این مقادیر باقیمانده از برازش مدل مناسب سری زمانی بر روی داده‌ها اتفاق می‌افتد و اگر این برازش به خوبی صورت گرفته باشد، اثرات شیفت در میانگین در باقیمانده‌ها منعکس خواهد شد.

برای مدل *AR(1)*، باقیمانده‌ها به صورت زیر تعریف خواهند شد:

$$R_t = X_t - \hat{X}_{t-1}^{(1)} = X_t - \mu(1-\phi) - \phi X_{t-1} \quad (1)$$

که در آن $\hat{X}_{t-1}^{(1)}$ به معنای امید ریاضی پیش‌بینی مقدار X_t در زمان $t-1$ است.

$$\hat{X}_{t-1}^{(1)} = E(X_t | X_{t-1}, X_{t-2}, \dots) \quad (2)$$

مقدار محاسباتی u_t با فرض معلوم بودن ϕ و μ است. با فرض معلوم و نیز ثابت بودن ϕ و μ ، R_t همان u_t می‌باشد. اگر در زمان T ، عوامل بادلیل انحراف منجر به شیفت به اندازه‌ی $\delta\sigma_X$ در میانگین فرایند شده باشند و ما از وقوع آن آگاهی نداشته باشیم، اثر این تغییر بر باقیمانده‌های واقعی به صورت زیر خواهد بود:

$$u_t = \begin{cases} (X_t - \mu) - \phi(X_{t-1} - \mu) & t < T \\ (X_t - (\mu + \delta\sigma_X)) - \phi(X_{t-1} - \mu) & t = T \\ (X_t - (\mu + \delta\sigma_X)) - \phi(X_{t-1} - (\mu + \delta\sigma_X)) & t > T \end{cases} \quad (3)$$

¹ Residual Control Chart

² Special Cause Chart

محاسبه‌ی شاخص ARL به صورت جبری بسیار پیچیده خواهد بود، لذا از شبیه سازی برای باقتن آنها بهره می‌جوییم. برای مقایسه ARL نمودار کنترل پیشنهادی و نمودار کنترل حداقل مربعات، ابتدا بایستی خطای نوع I (α) و یا $ARL(0)$ را برای آنها با تعیین ضریب مناسب حدود کنترل (k) یکسان نماییم. بدین منظور در فاز I سری‌ای غیرآلوده بدون وجود آلودگی‌ها از انواع IO و AO ($\mu_u = 0, \sigma_u = \sigma_I = \sigma_v$) را به طول ۲۰۰ تولید کرده و پارامترهای ϕ ، μ و σ_u را با روش‌های $IRFFT$ و LS تخمین می‌زنیم. آلودگی‌های AO و IO به شرح زیر است [۵]:

$$\begin{aligned} AO : Y_t &= X_t + v_t, \\ X_t &= \mu(1 - \phi)X_{t-1} + u_t, \\ v_t &\sim (1 - \varepsilon_1)\delta_0 + \varepsilon_1 N(\mu_v, \sigma_v^2). \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} IO : X_t &= \mu(1 - \phi)X_{t-1} + u_t, \\ u_t &\sim (1 - \varepsilon_2)N(0, \sigma_u^2) + \varepsilon_2 N(0, \sigma_I^2). \end{aligned}$$

سپس مجدداً سری زمانی غیرآلوده‌ی جدیدی به عنوان فاز II تولید کرده و با استفاده از تخمین های فاز I، باقیمانده‌های آنها را با هر دو روش به دست آورده و تعداد نقاطی که به ازای k های ثابت، خارج از حدود کنترل $\pm k\sigma_u$ قرار می‌گیرند را اندازه می‌گیریم.

اگر این تعداد از $ARL(0)=370.37$ ($\alpha = 0.0027$) بزرگتر بود، k را کاهش داده و اگر کوچکتر بود، k را افزایش می‌دهیم. این فرایند را ۱۰۰۰ بار تکرار کرده و از تقسیم $1000 * 200$ بر مجموع تعداد نقاط خارج از حدود کنترل، $ARL(0)$ را به ازای k ای مشخص به دست می‌آوریم. این فرایند با k ای اصلاح شده بارها انجام می‌شود تا سرانجام تفاوت بین مقادیر $ARL(0)$ و $370,37$ ، از عددی بسیار کوچک ($0,001$) کوچکتر شود. k متناظر با آخرین $ARL(0)$ به دست آمده، k نهایی برای ساخت حدود کنترل می‌باشد. مقادیر k برای تنظیم خطای نوع I یکسان ($\alpha = 0.0027$) برای روش‌های LS و $IRFFT$ به صورت زیر خواهد بود:

$$k_{LS} = 3.049 \quad k_{IRFFT} = 3.276 \quad (10)$$

با این حدود کنترل، خطای α دو نمودار کنترل یکسان شده و از آن برای مقایسه‌ی خطای نوع II (β) یا $ARL(1)$ آنها استفاده خواهیم کرد.

پس از یافتن ضرایب حدود کنترل، قصد داریم نشان دهیم که به ازای ترکیبات مختلف از آلودگی‌های AO و IO در فاز I و در پی

هر چه این تخمین‌ها به دلیل وجود آلودگی‌ها و داده‌های پرت نادقيق‌تر صورت گیرند، $| \pi |$ مقادیر بزرگتری نسبت به صفر خواهد داشت. مثلاً در رابطه (۷)، خط مرکزی نمودار کنترل به μ_{π} وابسته است که مقدار آن نیز نامعلوم است. لذا کارایی نمودار کنترل مربوطه در کشف حالات خارج از کنترل نسبت به حالات تئوری آن (به عنوان نمونه رابطه (۵) برای شیفت در μ) به شدت کاهش خواهد یافت.

این مطلب علاوه بر تغییر μ ، به سایر حالات های خارج از کنترل نیز قابل تعمیم است که اهمیت تخمین دقیق پارامترها را در صورت وجود آلودگی‌ها و داده‌های پرت پررنگ تر می‌کند. از آنجایی که پایش باقیمانده‌ها، با نمودارهای کنترل با خط مرکزی $CL=0$ که نشانگر میانگین باقیمانده‌های است و حدود کنترل $\pm k\sigma_u$ (رابطه (۸)) و نه $\pm k\sigma_X$ صورت می‌گیرد [۱۲]، لذا در شرایط وجود آلودگی علاوه بر ϕ و μ ، تخمین دقیق σ_u نیز در تعیین حساسیت و کارایی نمودارهای کنترل نقش بسزایی خواهد داشت (رابطه ۸) که این امر از لحاظ معیارهای مختلف در قسمت‌های بعدی شرح داده خواهد شد.

$$\begin{cases} UCL = +k\sigma_u \\ CL = 0 \\ LCL = -k\sigma_u \end{cases} \quad (8)$$

۳. ارزیابی نمودار کنترل استوار IRFFT برای داده‌های خودهمبسته

یکی از متداول ترین و معترض‌ترین معیارها برای ارزیابی نمودار کنترل، متوسط طول دنباله (ALR) می‌باشد. این معیار در واقع نشانگر متوسط تعداد نقاطی است که در نمودار کنترل ترسیم می‌شود تا نقطه‌ای وضعیت خارج از کنترل را نشان دهد. برای ارزیابی نمودارهای کنترل، عموماً نمودارها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که احتمال ارتکاب خطای نوع I (α) در آنها تقریباً یکسان باشد. این موضوع سبب می‌شود که این نمودارها برای حالت تحت کنترل دارای ARL های برابر باشند. از بین این نمودارها، نموداری مطلوب‌تر است که حساسیت بالاتری در کشف حالات خارج از کنترل داشته باشد. به عبارت دیگر به ازای مقدار معینی از تغییر در پارامتر فرایند، احتمال ارتکاب خطای نوع II پایین‌تر بوده و در نتیجه ARL کوچکتری داشته باشد. کوچک بودن ARL خارج از کنترل برای یک نمودار در واقع بدین معنی است که در صورت خروج فرآیند از کنترل، به طور متوسط تحت کنترل نبودن فرایند سریع‌تر کشف می‌شود.

جدول ۴. حالات مختلف از شیفت در میانگین فرایند AO و آلودگی LSh در فاز II

$Shift in AO mean (+\mu_v)$	$0\sigma_u$	$1\sigma_u$	$2\sigma_u$	$3\sigma_u$
$0\sigma_X$	$\phi_{114}, \mu_{114}, \sigma_{u114}$	$\phi_{444}, \mu_{444}, \sigma_{u444}$
$1\sigma_X$	⋮	⋮	⋮	⋮
$2\sigma_X$	⋮	⋮	⋮	⋮
$3\sigma_X$	$\phi_{414}, \mu_{414}, \sigma_{u414}$	$\phi_{444}, \mu_{444}, \sigma_{u444}$

مقادیر شیفت در میانگین (LSh)، بر اساس ضریبی از انحراف معیار داده‌ی اصلی (σ_X) است که برای مدل $AR(1)$ برابر شیفت در میانگین آلودگی‌های IO و AO به صورت تصادفی در طول سری زمانی تولیدی انتخاب می‌شود و طول آن برابر $[N/20]$ است که در آن N طول سری زمانی می‌باشد. لازم به ذکر است که برای شبیه‌سازی، پارامترهای ثابت دیگر $N = 200$, $\mu = 20$, $\phi = 0.7$, $\sigma_u = 1$, $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.05$, $\sigma_v = 2\sigma_u = 2$ می‌باشند. برای جلوگیری از نادیده گرفتن اثرات پراکنده‌گی تخمین در پارامترها بر روی معیارهای ارزیابی، بایستی فاز I که فاز تخمین پارامترهای AO است، به طور توان و پی در پی در محاسبه‌ی $ARL(I)$ نقش داشته باشد. به عنوان مثال ترکیب $\mu_v = 0 + 2\sigma_u = 0 + 3\sigma_u = 3\sigma_u$ را در فاز I در نظر بگیرید.

در هر دور شبیه‌سازی، به ازای تولید سری زمانی با ترکیب $\sigma_u = 0 + 2\sigma_u$ و $\mu_v = 0 + 2\sigma_u$ و $\sigma_I = 3\sigma_u$ از روش‌های LS و $IRFFT$ به دست می‌آیند. برای هر یک از ترکیبات جداول (۲)، (۳) و (۴)، ARL' با تولید سری زمانی جدید در فاز II و پایش آن بر اساس پارامترهای ϕ , μ و σ_u از k های تعیین شده در قبیل برای هر دو روش مذکور به دست می‌آیند. این فرایند ۱۰۰۰ بار تکرار شده و ARL نهایی به ازای ترکیب $\sigma_I = 3\sigma_u$ و $\mu_v = 0 + 2\sigma_u$ در فاز I و هریک از ترکیبات جداول (۲)، (۳) و (۴) در فاز II به شکل رویه‌ای^۱ خاص (هر جدول یک رویه) به دست خواهد آمد. همین پروسه برای تمامی خانه‌های جدول (۱) انجام خواهد شد که در مجموع $4^4 * 3 = 48$ رویه به دست می‌آید.

لازم به ذکر است به ازای ترکیب $\sigma_I = 0$ و $\mu_v = \sigma_u$ در فاز I و ترکیبات غیرآلوده‌ی فاز II، $ARL(0)$ به دست خواهد آمد که برای هردو روش یکسان و تقریباً برابر ۳۷۰ است. گذشته

آن هر پیشامدی شامل ترکیبات مختلف از آلودگی‌های AO ، IO و شیفت در میانگین فرایند (LSh) در فاز II، نمودار کنترل پیشنهادی دارای عملکرد بهتری نسبت به روش حداقل مربعات از لحاظ معیارهای کارآیی می‌باشد.

جدول (۱) نشان دهنده‌ی حالات مختلف از آلودگی‌های IO و AO در فاز I است. بر طبق رابطه (۹)، μ_v نشانگر شیفت در میانگین آلودگی و σ_u نشانگر واریانس آلودگی از نوع IO بوده که در اینجا هر دو بر اساس ضریبی از انحراف معیار خطأ، σ_u بیان می‌شوند. هر یک از ترکیبات مذکور در فاز I، پارامترهای ϕ , μ و σ_u خاص خود را با هر دو روش LS و $IRFFT$ برآورد خواهد کرد. برای نشان دادن همه‌ی ترکیبات مختلف از آلودگی‌های IO و شیفت در میانگین فرایند (LSh) در فاز II، تمامی ترکیبات دوتابی آنها را بررسی خواهیم کرد.

جدول ۱. حالات مختلف از آلودگی‌های IO و AO در فاز I

$IO variance (\sigma_i)$	$1\sigma_u$	$2\sigma_u$	$3\sigma_u$	$4\sigma_u$
$Shift in AO mean (+\mu_v)$				
$0\sigma_u$	$\phi_{111}, \mu_{111}, \sigma_{u111}$	$\phi_{441}, \mu_{441}, \sigma_{u441}$
$1\sigma_u$	⋮	⋮	⋮	⋮
$2\sigma_u$	⋮	⋮	⋮	⋮
$3\sigma_u$	$\phi_{411}, \mu_{411}, \sigma_{u411}$	$\phi_{441}, \mu_{441}, \sigma_{u441}$

جدول (۲)، (۳) و (۴) به ترتیب ترکیبات $LSh-IO$, $AO-IO$ و $AO-LSh$ که قرار است در فاز II مورد بررسی قرار گیرند را نشان می‌دهند:


جدول ۲. حالات مختلف از آلودگی‌های IO و AO در فاز II

$IO variance (\sigma_i)$	$1\sigma_u$	$2\sigma_u$	$3\sigma_u$	$4\sigma_u$
$Shift in AO mean (+\mu_v)$				
$0\sigma_u$	$\phi_{112}, \mu_{112}, \sigma_{u112}$	$\phi_{442}, \mu_{442}, \sigma_{u442}$
$1\sigma_u$	⋮	⋮	⋮	⋮
$2\sigma_u$	⋮	⋮	⋮	⋮
$3\sigma_u$	$\phi_{412}, \mu_{412}, \sigma_{u412}$	$\phi_{442}, \mu_{442}, \sigma_{u442}$


جدول ۳. حالات مختلف از آلودگی IO و شیفت در میانگین فرایند (LSh) در فاز II

$IO variance (\sigma_i)$	$1\sigma_u$	$2\sigma_u$	$3\sigma_u$	$4\sigma_u$
$Shift in process mean (+\mu_v)$				
$0\sigma_X$	$\phi_{113}, \mu_{113}, \sigma_{u113}$	$\phi_{443}, \mu_{443}, \sigma_{u443}$
$1\sigma_X$	⋮	⋮	⋮	⋮
$2\sigma_X$	⋮	⋮	⋮	⋮
$3\sigma_X$	$\phi_{413}, \mu_{413}, \sigma_{u413}$	$\phi_{443}, \mu_{443}, \sigma_{u443}$


¹ Surface




شکل ۳. نمودار ARL ترکیب AO-IO در فاز II با حدود ساخته شده از حالت آلودگی $\mu_v = 0 + 3\sigma_u$ در فاز I



شکل ۴. نمودار ARL ترکیب LSh-IO در فاز II با حدود ساخته شده از حالت آلودگی $\mu_v = 0 + 2\sigma_u$ در فاز I




شکل ۵. نمودار ARL ترکیب LSh-IO در فاز II با حدود ساخته شده از حالت آلودگی $\mu_v = 0 + 3\sigma_u$ در فاز I




شکل ۶. نمودار ARL ترکیب LSh-IO در فاز II با حدود ساخته شده از حالت آلودگی $\mu_v = 0 + 4\sigma_u$ در فاز I

از این حالت، در تمامی حالات دیگر جداول (۲)، (۳) و (۴)، نمودارهای کنترل به روش استوار پیشنهادی دارای ARL کمتر و عملکردی بهتر نسبت به روش LS می‌باشد. از طرف دیگر، هر چه نمودارهای کنترل از تخمین‌ها در شرایط آلودگی‌های بزرگتری در فاز I ساخته شده باشند، اختلاف بین عملکرد این دو نوع روش بیشتر شده و روش استوار پیشنهادی (IRFFT) عملکردی به مراتب بهتر را از خود نشان می‌دهد. در بعضی از موارد به دلیل کاهش دادن مقیاس و نشان دادن اختلاف، نقطه‌ی مربوط به عدم آلودگی در فاز II از رویه حذف شده است و در بعضی از موارد نیز بزرگ بودن اختلاف در بعضی از نقاط، منجر به ملموس نبودن اختلافات در نقاط دیگر شده است. به عنوان نمونه تعدادی از این رویه‌ها برای ترکیب‌های مختلف از آلودگی‌های $\mu_v = 0 + 3\sigma_u$ ، $\sigma_I = 1\sigma_u$ ، $\mu_v = 0 + 2\sigma_u$ با $\sigma_I = 2\sigma_u$ ، $\mu_v = 0 + 3\sigma_u$ و $\sigma_I = 4\sigma_u$ در فاز I و ترکیبات AO-LSh و LSh-IO در فاز II به ترتیب در شکل‌های (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) نشان داده شده است. لازم به ذکر است که برای تمامی حالات جدول (۱) و تمامی ترکیبات جداول (۲)، (۳) و (۴) نیز نتایج مشابهی حاصل گردیده است که به دلیل حجم بالا از آوردن آنها صرفنظر شده است.



شکل ۱. نمودار ARL ترکیب AO-IO در فاز II با حدود ساخته شده از حالت آلودگی $\mu_v = 0 + 1\sigma_u$ در فاز I



شکل ۲. نمودار ARL ترکیب AO-IO در فاز II با حدود ساخته شده از حالت آلودگی $\mu_v = 0 + 2\sigma_u$ در فاز I

عملکردی بسیار بهتر از نمودارهای کنترل کلاسیک و متعارف می‌باشد. عملکرد نمودارهای کنترل باقیمانده‌ها بر اساس دو روش مذکور و معیار ARL با توجه شرایط تخمین پارامترها در فاز I و II ، در جدول (۵) مورد بررسی قرار گرفته و نمودار کنترل ارجح در شرایط مختلف و از لحاظ هر معیار با علامت * مشخص شده است. نمودار کنترل $IRFFT$ قابل تعمیم به مشاهداتی با تمامی مدل‌های سری‌های زمانی می‌باشد.


جدول ۵. مقایسه نمودار کنترل باقیمانده‌های استوار پیشنهادی و حداقل مربعات

	نمودار	کنترل باقیمانده‌ها	براساس	برآوردکننده	به روش	معیار
LS	IRFFT					
*		غیرآلوده	غیرآلوده			
***	*	آلوده	غیرآلوده			
	*	غیرآلوده	آلوده			
	*	آلوده	آلوده			
*		غیرآلوده	غیرآلوده			
*		آلوده	غیرآلوده			
	*	غیرآلوده	آلوده			
	*	آلوده	آلوده			


	فاز II	فاز I	
ARL			
MSD			

مراجع


- [1] Shariati, N., Shahriari, H., Shafaei, R. "Parameter Estimation of Autoregressive Models Using Iteratively Robust Filtered Fast- τ Method." Communications in Statistics - Theory and Methods, 2012. DOI: 10.1080/03610926.2012.72505.
- [2] Dou, Y., Sa, P. "One-Sided Control Charts for the Mean of Positively Skewed Distribution." Total Quality Management, Vol. 13, 2002, pp. 1021-1033.
- [3] Wu, C., Wang, Z. "A Synthetic Control Chart Based on the Cornish-Fisher Expansion." Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, Vol. 25, 2009, pp. 257-265.
- [4] Omar, M. "A Simple Robust Control Chart Based on MAD." Journal of Mathematics and Statistics, Vol. 4, 2008, pp. 102-107.
- [5] Khoo, B. C. "Robust Time Weighted Control Charts for the Process Variance" International Journal of Reliability, Quality and Safety Engineering, Vol. 12, No. 5, 2005, pp. 439-458.



شکل ۷. نمودار ARL ترکیب AO-LSh در فاز II با حدود ساخته شده از حالت آلودگی $\sigma_I = 1\sigma_u + 2\sigma_v$ و $\mu_v = 0$ در فاز I



شکل ۸. نمودار ARL ترکیب AO-LSh در فاز II با حدود ساخته شده از حالت آلودگی $\sigma_I = 2\sigma_u + 3\sigma_v$ و $\mu_v = 0$ در فاز I



شکل ۹. نمودار ARL ترکیب AO-LSh در فاز II با حدود ساخته شده از حالت آلودگی $\sigma_I = 4\sigma_u + 3\sigma_v$ و $\mu_v = 0$ در فاز I

۴. جمع بندی و نتیجه‌گیری

در این مقاله از برآوردکننده‌ی τ سریع فیلتر شده‌ی استوار تکرارشونده (IRFFT) که روشی رقابتی و مطلوب برای تخمین پارامترهای مدل‌های اتورگرسیو است، برای طراحی نمودارهای کنترل برای مشاهدات خودهمبسته استفاده شد. نمودار کنترل باقیمانده‌های IRFFT ساخته شده بر حسب معیار مورد بررسی، دارای خواص مطلوبی بود که در نبود آلودگی در فرایند در فاز I ، دارای عملکردی تقریباً نزدیک به نمودارهای کنترل کلاسیک و در حضور آلودگی در این فاز از فرایند، دارای

- [6] Stefatos, G., Hamza, A.B., “*Fault Detection Using Robust Multivariate Control Cahrt.*” Expert System with Applications, Vol. 36, No. 3, 2009, pp. 5888-5894.
- [7] Shahriari, H., Maddahi, A., Shokouhi, A. H., “*A Robust Dispersion Control Chart Based on M-estimate.*” Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. 2, 2009, pp. 297-307.
- [8] Shahriari, H., Ahmadi, O., Shokouhi, A. H., “*A Robust R Control Chart Based on a Two-Step Estimator of the Process Dispersion.*” Journal of Applied Statistic. Journal of Quality Engineering, Vol. 36, 2011, pp. 118-143.
- [9] Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. “*Robust Statistics: Theory and Methods.*” West Sussex, England: Wiley and Sons, 2006.
- [10] Croux, C., Gelper, S., Mahieu, K., “*Robust Control Charts for Time Series Data.*” Expert System with Applications, Vol. 38, 2011, pp. 13810-13815
- [11] Alwan, L.C, Roberts, H.V., “*Time Series Modeling for Statistical Process Control.*” Vol. 6, 1988, PP. 87-95.
- [12] Wardell, D. G., Moskowitz, H. and Plante, R. D., “*Run-length Distributions of Special-cause Control Charts for Correlated Processes.*” Technometrics, Vol. 36, No. 1, 1994, pp. 3-27.
- [13] Montgomery, D. C. and Mastrangelo, C. M., “*Some Statistical Process Control Methods for Autocorrelated Data.*” Journal of Quality Technology, 1991, Vol. 23, No. 3, pp. 179-204.

