

بررسی رفتار انحلال فاز (Ni₃(Al,Ti))' در سوپرآلیاژ IN738LC

ایمان ساری صراف، سید حسین رضوی، حسین زارعی و شمس الدین میردامادی

چکیده: در این پژوهش، روند انحلال رسوبات (Ni₃(Al,Ti))' با تغییر عوامل مؤثر در نفوذ مانند دما، زمان و تنش اعمالی، در سوپرآلیاژ INCONEL 738LC بررسی شده است. پس از انجام آزمایش‌ها، عکس‌های ریز ساختار توسط میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تهیه شده و سپس با استفاده از این تصاویر و تعیین اندازه و تعداد رسوبات بر حسب دما، زمان و تنش اعمالی به صورت جداگانه رسم شده است. در بررسی تصاویر مشاهده گردیده که رسوبات مکعبی'، در فرایند انحلال، به یکدیگر ملحظ شده و با انحلال گوششها به شکل کروی درآمده‌اند. نتایج حاصل از نمودارها حاکی از آن است که بهترین انحلال در دماهای بیش از ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲/۵ ساعت حاصل شده است؛ این زمان (۲/۵ ساعت) زمان حصول بیشترین میزان انحلال فاز' اولیه بوده و با صرف زمان بیشتر تغییری در ساختار و میزان انحلال دیده نشده است. همچنین مشاهده گردیده که اثر تنش فشاری در مقادیر کم اثر کمی بر افزایش انحلال داشته و موجب بزرگ شدن رسوبات بدلیل آگلومره شدن آن‌ها شده است، اما به نظرمی‌رسد اعمال تنش در مقادیر زیاد به فرایند انحلال کمک نموده و باعث یکوتراحت شدن انحلال رسوبات' گردیده است.

واژه‌های کلیدی: سوپرآلیاژ، اینکونل، گاماپرایم، نفوذ، تنش فشاری، محلول سازی

[۱]. فازهای اصلی موجود در سوپرآلیاژ‌های پایه نیکل عبارت اند از

:۲-۴]

۱. فاز' (گاما)-زمینه پیوسته آستنیت FCC.

۲. فاز (Ni₃(Al,Ti))' (گاماپرایم)-فاز رسوبی اصلی.

۳. کاربید‌ها- که اساساً شامل کاربیدهای MC، M₆C، M₇C₃ و M₂₃C₆ می‌شوند.

فاز ثانویه' توزیع شده در زمینه' ۷ مؤثرترین استحکام دهنده سوپرآلیاژ پایه نیکل می‌باشد [۵]. عموماً در فرایند رسوب سختی با افزایش مقدار و با توجه به شکل و اندازه رسوب، سختی و استحکام افزایش پیدا می‌کند. مکانیزم این استحکام دهی، تلاقی ذرات' با نابجایی‌ها است و در یک کسر حجمی ثابت از ذرات'، استحکام با افزایش مقدار' افزایش می‌یابد. پس از رسیدن به حداقل پیر سختی با ادامه رشد ذرات' نابجایی‌ها از روی این ذرات عبور کرده و استحکام اندکی کاهش پیدا می‌کند. همچنین تغییرات مورفولوژیکی رسوبات' و افزایش درصد عدم تطابق فصل مشترک رسوبات' با زمینه' ۷، از همدومن به ناهمدومن به کاهش سختی و خواص قطعه در این مرحله کمک می‌کند. در بررسی اثرات رسوب' بر رفتار خوشی برای بدست آوردن خواص بهینه، ذرات' ریز نسبت به ذرات درشت ارجحیت دارند [۶].

به طور کلی، برای رسیدن به حداقل رسوب سختی در آلیاژ‌های سخت شده با' به تابکاری انحلالی آلیاژ در دماهای بالاتری نسبت

۱. مقدمه

سوپرآلیاژ‌ها، به طور کلی آلیاژ‌های پایه نیکل، پایه آهن-نیکل و پایه کبالت هستند که عموماً در دماهای بالاتر از ۵۴۰ درجه سانتیگراد استفاده می‌شوند. سوپرآلیاژ‌های پایه نیکل و پایه کبالت بسته به نوع کاربرد و ترکیب شیمیایی می‌توانند به صورت ریختگی یا کارمکانیکی شده به کار روند. کاربرد سوپرآلیاژ‌ها در دماهای بالا بسیار گسترده و شامل قطعات و اجزا هواپیما، تجهیزات شیمیایی و پتروشیمی می‌باشد.

ترکیب و مقاومت به خوردگی مناسب در سوپرآلیاژها، زمینه را برای ساخت وسایل پزشکی با استاندارد لازم به وجود آورده است

تاریخ وصول: ۸۵/۲/۲۷

تاریخ تصویب: ۸۷/۸/۱۳

ایمان ساری صراف، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، issarraf@metaleng.iust.ac.ir

دکتر سید حسین رضوی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، hrazavi@iust.ac.ir

حسین زارعی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، h_zarei1380@yahoo.com

دکتر شمس الدین میردامادی، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران، mirdamadi@iust.ac.ir

هیدرواستاتیکی به یک جامد اعمال شود، در حالت تعادل انتظار می‌رود که غلظت تعادلی جای خالی کاهش یابد تا بدین طریق فشار خارجی روی سیستم کار انجام دهد. بدین ترتیب، اگر نفوذ در خود عمدتاً بر اثر مکانیزم جاهای خالی انجام شود، انتظار خواهیم داشت که با افزایش فشار هیدرواستاتیک، ضربی نفوذ در خود به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد که در واقعیت نیز چنین اتفاقی می‌افتد [۱۴]. اثر تنفس کشسان غیر هیدرو استاتیک به کشنی یا فشاری بودن آن بستگی دارد [۱۵]. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که تنفس الاستیک تک محوری به صورت کشنی با کاهش انرژی حرکت آنها تأثیر تشکیل عیوب نقطه‌ای و کاهش انرژی اکتیواسیون حرکت آنها تأثیر مثبتی بر پدیده نفوذ دارد [۱۶]، حال آنکه تنفس الاستیک به صورت فشاری در مقادیر کم، تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی نفوذ نداشته و شبیه سازی‌های انجام شده داده اند که ضربی نفوذ تحت تنفس فشاری تک محوره کاهش می‌یابد [۱۷، ۱۸].

۲. روش انجام آزمایشات

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رفتار انحلالی و نیز تحقیق بر روی تأثیر سه پارامتر دما، زمان و تنفس خارجی بر میزان انحلال γ اولیه، در سوپر آلیاز Inconel 738 LC می‌باشد. در این مقصود، عملیات پیر سختی این آلیاز بوده است. برای نیل به این مقصود، در این تحقیق، از نمونه‌هایی با ابعاد $16.5 \times 11.6 \times 8.2\text{ mm}$ از آلیاز مزبور در ۳ گروه استفاده شد: در گروه اول اثر تغییرات دما و زمان در ۴ دما و ۴ زمان متفاوت مطالعه شده، در گروه دوم تغییرات تنفس در دماهای متفاوت در زمان ثابت بررسی و در گروه سوم عملیات محلول سازی استاندارد مورد بررسی قرار گرفته است تا به عنوان نمونه شاهد برای مقایسه با اطلاعات موجود در منابع و مراجع و معیار مقایسه‌ای با دیگر نمونه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ۱ ترکیب شیمیایی آلیاز Inconel 738 LC استفاده شده در آزمایشات را نشان می‌دهد. این آلیاز با وزن ۱،۴ کیلوگرم بدون انجام هیچ گونه پیش عملیاتی اعم از همگن سازی، hip یا غیره تهیه و برای برش و تهیه نمونه از دستگاه برش بوهر مدل 2 Abrasimet استفاده شد. برای انجام آزمایشات، کوره دگوسا با ماکریم درجه حرارت 1500°C مورد استفاده قرار گرفت.

دستگاهی که برای انجام آزمایشات اعمال بار طراحی و ساخته شد، دارای ۴ بخش اصلی: قاب اصلی به عنوان نگه دارنده دستگاه، جک

به خط انحلال γ نیاز است، اگر چه این روش ممکن است رشد دانه بیشتری در سوپر آلیاز کار شده در پی داشته باشد. ویژگی اساسی سخت کردن با γ در سوپر آلیازهای پایه نیکل این است که نوسان دمایی که γ را حل می‌کند، الزاماً اثرات مضری بر خواص ندارد، زیرا سرد شدن بعدی تا شرایط عادی، عملیات رسوب مجدد γ با شکل مفید را در پی دارد [۸، ۷].

γ های اولیه (بزرگ با شکل مکعبی) و γ های ثانویه (کوچک با شکل کروی) در بسیاری از سوپر آلیازهای پایه نیکل در کنار هم دیده می‌شوند که باعث پدید آمدن مناطقی به نام مناطق دوگانه می‌گردند. تقابل این دو نوع رسوب در این مناطق در دماهای مختلف است که رفتار انحلال و نهایتاً ساختار را تعیین می‌کند. به طور کلی روند انحلال رسوبات γ بین مناطقی شروع است که با شروع انحلال γ های اولیه مکعبی شروع به حل شدن از گوششها می‌کند و به تدریج شکل خود را به کره نزدیکتر می‌کنند تا موجب کاهش انرژی سطحی خود شوند؛ در این حین γ های اولیه کوچک نیز شروع به کروی شدن کرده و هم زمان به سمت γ های اولیه بزرگ مهاجرت می‌کنند تا با پیوستن به آنها و کاهش سطح انرژی سطحی خود را نیز کاهش دهند. γ های ثانویه موجود در زمینه نیز یا مجدد حل می‌شوند و یا به رسوبات بزرگتر می‌پیوندند [۹-۱۱]. تحقیقات بر روی انحلال فاز γ نشان داده است که انحلال این فاز به شدت به میدان الاستیکی ناشی از عدم انطباق γ/γ وابسته است [۱۲]. بر طبق این تحقیق، در حین انحلال، گروهی از رسوبات آغاز کننده انحلال هستند که از پایداری مکانی متفاوتی نسبت به دیگر رسوبات برخوردار باشند که این تفاوت پایداری به سبب بر هم کنش همان میدان‌های الاستیکی است. در نتیجه، حل شدن فاز γ یکنواخت نیست. در غیاب میدان کرنش الاستیک کافی، فرایند انحلال بسیار یکنواخت تر و پیوسته تر صورت می‌گیرد. این مطلب زمانی دیده شد که شبکه‌ای از نابجایی‌ها در اطراف رسوبات γ تحت تنشی، تشکیل گردید. در مجموع می‌توان گفت که انحلال یا رسوب گذاری γ ، به مقدار زیاد به اعوجاج الاستیک ناشی از عدم انطباق فصل مشترک γ/γ وابسته است؛ و نیز میزان مقاومت فاز γ در برابر انحلال، به میزان هم سیمایی (Coherency) رسوب با زمینه باز می‌گردد [۱۳، ۱۲].

اثر تنفس را می‌توان در دو بخش تأثیر فشار هیدرواستاتیکی و اثر تنفس کشسان غیر هیدرو استاتیک بر نفوذ بررسی نمود. اگر فشار

جدول ۱. ترکیب شیمیایی آلیاز Inconel 738 LC استفاده شده در آزمایشات


C	B	Zr	Ti	Al	Nb	Ta	W	Mo	Co	Cr	Ni	نام عنصر
۰.۵	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۲	۰.۱	۰.۱	۰.۲	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱	۰.۱

جدول ۲. چرخه های عملیات حرارتی محلول سازی

عملیات حرارتی استاندارد	تنش - دما	دما - زمان
/ AC h ² 0°C / ۱۱۰	/ AC h ² MPa / ۲۰°C / ۱۱۰	/ AC h ^{1,5} 0°C / ۱۱۰
/ AC h ² 0°C / ۱۱۰	/ AC h ² MPa / ۴۰°C / ۱۱۰	/ AC h ² 0°C / ۱۱۰
/ AC h ^{2,5} 0°C / ۱۱۰	/ AC h ² MPa / ۶۰°C / ۱۱۰	/ AC h ² 0°C / ۱۱۰
/ AC h ⁴ 0°C / ۱۱۰	/ AC h ¹ MPa / ۸۰°C / ۱۱۰	/ AC h ² 0°C / ۱۱۰
/ AC h ^{1,5} 0°C / ۱۱۵	/ AC h ² MPa / ۲۰°C / ۱۱۵	/ AC h ^{1,5} 0°C / ۱۱۵
/ AC h ² 0°C / ۱۱۵	/ AC h ² MPa / ۴۰°C / ۱۱۵	/ AC h ² 0°C / ۱۱۵
/ AC h ^{2,5} 0°C / ۱۱۵	/ AC h ² MPa / ۶۰°C / ۱۲۰	/ AC h ^{2,5} 0°C / ۱۱۵
/ AC h ⁴ 0°C / ۱۱۵	/ AC h ¹ MPa / ۸۰°C / ۱۱۵	/ AC h ⁴ 0°C / ۱۱۵
/ AC h ^{1,5} 0°C / ۱۲۰	/ AC h ² MPa / ۲۰°C / ۱۲۰	/ AC h ^{1,5} 0°C / ۱۲۰
/ AC h ² 0°C / ۱۲۰	/ AC h ² MPa / ۴۰°C / ۱۲۰	/ AC h ² 0°C / ۱۲۰
/ AC h ^{2,5} 0°C / ۱۲۰	/ AC h ² MPa / ۶۰°C / ۱۲۰	/ AC h ^{2,5} 0°C / ۱۲۰
/ AC h ⁴ 0°C / ۱۲۰	/ AC h ¹ MPa / ۸۰°C / ۱۲۰	/ AC h ⁴ 0°C / ۱۲۰
/ AC h ^{1,5} 0°C / ۱۲۵	/ AC h ² MPa / ۲۰°C / ۱۲۵	/ AC h ^{1,5} 0°C / ۱۲۵
/ AC h ² 0°C / ۱۲۵	/ AC h ² MPa / ۴۰°C / ۱۲۵	/ AC h ² 0°C / ۱۲۵
/ AC h ^{2,5} 0°C / ۱۲۵	/ AC h ² MPa / ۶۰°C / ۱۲۵	/ AC h ^{2,5} 0°C / ۱۲۵
/ AC h ⁴ 0°C / ۱۲۵	/ AC h ¹ MPa / ۸۰°C / ۱۲۵	/ AC h ⁴ 0°C / ۱۲۵

کوچک به γ اولیه بزرگ ، الحاق γ ثانویه به γ اولیه کوچک و بزرگ و رسوب گذاری γ ثانویه قرار گرفته است، به عبارتی در هر شرایطی از نظر دما، زمان و میزان فشار، نسبتی خاص میان این اجزا برقرار می شود.

در شکل (۱)، γ اولیه بزرگ (A) و کوچک (B) ، و در شکل (۲)، الحاق γ اولیه کوچک به γ اولیه بزرگ و در شکل (۳)، γ ثانویه مشاهده می شود. مناطق روشن در اطراف رسوبات γ در شکل (۲)، اولیه مناطق تخلیه شده از γ ثانویه هستند.



شکل ۱. عملیات محلول سازی استاندارد (B) رسوبات γ بزرگ (A) و کوچک (B)

رسوبات γ رسوباتی همدومن و مکعبی هستند. در فرایند انحلال در هر دمایی ، ابتدا انحلال از گوشه های رسوبات γ اولیه مکعب شکل آغاز، گوشه ها گرد شده و در نهایت به شکل کروی درآمداند. شکل (۱) چرا که تنفس سطحی رسوب کروی کوچکتر از تنفس سطحی رسوب مکعبی بوده، لذا رسوب تمایل به ایجاد شکل کروی دارد؛ و این اتفاق برای هر دو اندازه γ اولیه دیده شده است.

هیدرولیک برای اعمال نیرو، رینگ و سنجه (Ring & Gauge) برای تعیین میزان نیروی وارد و بازوی آلومینیمی جهت انتقال نیرو بود. به منظور بررسی ریز ساختار نمونه ها، از میکروسکوپ های نوری کارل زایس ساخت آلمان با بزرگنمایی حداقل $\times 1200$ Unimet 8149 Union با بزرگنمایی حداقل $\times 1000$ و میکروسکوپ روبشی الکترونی (SEM) فیلیپس مدل XL30 استفاده شد. به منظور بررسی اثرات دما ، زمان و تنفس اعمالی بر رفتار انحلالی فاز γ آزمایشات جدول ۲ مورد استفاده قرار گرفتند.

در کلیه آزمایشات، نحوه سردازی خنک کردن با هوا (AC)، بدون جریان، انتخاب شد.


پس از انجام آزمایشات، نمونه ها توسط محلولی با ترکیب (درصد حجمی) ۳۳٪ اسید فلوریک + ۳۳٪ اسید نیتریک + ۳۳٪ اسید استیک + ۱٪ آب به مدت ۱۰ - ۱۲ ثانیه حکاکی (ج) شدند. سپس عکس برداری با میکروسکوپ روبشی الکترونی (SEM) انجام شد و عکس های مزبور مبنای انجام آنالیز تصویری گردید. همچنین به منظور نتیجه گیری دقیق تر، اندازه متوسط قطر رسوبات و تعداد رسوبات در $100 \mu\text{m}^3$ همه نمونه ها اندازه گیری و ثبت شدند. جهت اندازه گیری قطر رسوبات، در هر نمونه، قطر $25 - 20$ ذره رسوب اندازه گیری و سپس میانگین اعداد بدست آمده در جدول ها ثبت شده و نمودار های مربوط رسم گردیده اند.

۳. نتایج و بحث


انحلال ، پدیده ای تعادلی بین انحلال و ترسیب بوده و در درون خود پویاست. در یک سمت این تعادل انحلال γ اولیه بزرگ و انحلال γ اولیه کوچک قرار گرفته و در سمت دیگر مهاجرت و الحاق γ اولیه

قابل بحث باشد، موقعیت نقطه استاندارد در نمودار شکل (۴) است، این نقطه با دمای ۱۱۲۰ درجه سانتیگراد از منحنی ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد دور بوده و به منحنی ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد نزدیکتر است، درنتیجه تغییر ۲۰ درجه از ۱۱۰۰ به ۱۱۲۰ تأثیر زیادی بر تعداد رسوبات خواهد داشت در حالی که در دمای بالاتر از ۱۱۲۰ درجه سانتیگراد، تأثیر تغییر درجه حرارت در زمان ثابت ۲ ساعت، چندان زیاد نیست [۲۲].


برای مقایسه تعداد رسوبات در دماهای مختلف و زمان ثابت میتوان از نمودار شکل (۵) استفاده کرد. آنچه در این نمودار قابل توجه است، ثابت بودن روند انحلال (شیب منحنی) در زمان های مختلف است، بعبارتی تغییرات تعداد رسوب بر حسب تغییرات دما تقریباً (با تقریب خوبی) در زمان های مختلف برابر بوده است؛ در حقیقت میتوان چنین گفت که کاهش تعداد رسوب با تغییر دما در یک بازه ثابت زمانی تغییر چندانی نداشته و ثابت است. ضمن آنکه با توجه به شکل (۵) میتوان نظر داد که به دلیل قرابت منحنی های ۲/۵ ساعت و ۴ ساعت، عملاً با گذشت بیش از ۲/۵ ساعت پس از آغاز انحلال، تغییر چندانی در تعداد رسوبات دیده نمی شود.




شکل ۴. تعداد رسوبات در $100 \mu\text{m}^2$ بر حسب زمان در دمای ثابت



شکل ۵. تعداد رسوبات در $100 \mu\text{m}^2$ بر حسب دما در زمان ثابت



شکل ۲. عملیات محلول سازی ($1100^\circ\text{C} / 2\text{h}/\text{AC}$) آگلومره شدن γ ها




شکل ۳. عملیات محلول سازی ($1250^\circ\text{C} / 2.5\text{h}/\text{AC}$) γ های ثانویه

همرومان با این اتفاق، رسوبات γ اولیه کوچک ضمن انحلال، مهاجرت بسوی رسوبات γ اولیه بزرگتر را آغاز کرده و در عین حال رسوبات γ ثانویه کوچک بوجود آمده و در نقاط مناسب به رسوبات γ اولیه ملحق شده‌اند. این فرایند تا جایی پیش رفت که تعادل بین این اجزا در شرایط ترمودینامیکی موجود برقرار شده و پس از آن تقریباً تغییر محسوسی در چگالی سطحی این اجزا و اندازه آنها مشاهده نمی شود [۱۹-۲۱].

در بررسی اثرات دما و زمان بر رفتار انحلال فاز γ اولیه، توجه به مبحث تعادل می‌تواند پاسخگوی بسیاری از مسائل در رابطه با منحنی‌ها و نمودارها باشد. اولین اثر تغییر دما و زمان رامیتوان در تعداد رسوبات γ مشاهده کرد. در شکل (۴) نشان داده شده است که با افزایش زمان انحلال در دمای ثابت، تعداد رسوبات کمتر شده است اما موضوع قابل تأمل این است که پس از گذشت $2/5$ ساعت زمان از شروع تحول در یک دما، شمار رسوبات تقریباً ثابت باقی مانده است، پس با مقایسه منحنی‌های موجود در شکل (۴) نتیجه دیگری که حاصل می شود این است که عملاً پس از سپری شدن $2/5$ ساعت از شروع عملیات انحلال، دیگر تغییری در تعداد رسوب دیده نشده و تعادل حاصل گردیده است؛ همچنین میتوان چنین استنباط کرد که در بازه زمانی $2/5$ ، 1.5 ساعت پس از شروع تحول، سرعت تحول اندازه ثابتی پیدا کرده و روند کاهش تعداد رسوبات ثابت باقی مانده است [۱۹]. نکته دیگری که به نظر میرسد


پیدا کرده، ترسیب کاهش یافته و در نتیجه منحنی با شیبی تندرست سمت پایین حرکت نموده است. وقوع پدیده تعادل پس از طی زمان ۲/۵ ساعت از شروع انحلال در نمودار مذکور نیز مشخص است. برای مقایسه تغییرات اندازه قطر رسوبات بر حسب دما در زمان ثابت می‌توان از نمودار شکل (۷) استفاده نمود.

این نمودار را می‌توان به دو قسمت تقسیم نمود: بخش اول دمای کمتر از ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد و بخش دوم دمای بالای ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد. در بخش اول تغییر چندانی در اندازه قطر رسوبات بر حسب دما دیده نشد.




شکل ۷. نمودار میانگین اندازه قطر رسوبات درون دانه ای بر حسب دما در زمان ثابت


پارامتر دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، اندازه قطر رسوبات است. با توجه به بحث تعادل مطرح شده می‌توان گفت در هر شرایط ترمودینامیکی، یک اندازه متوسط قطر رسوبات و یک تعداد رسووب تعادلی وجود دارد که با رسیدن سیستم به این مقادیر، تغییرات سرعت انحلال صفر می‌شود. با توجه به آنچه گفته شد و با نگاهی به نمودار شکل (۶) می‌توان دریافت که در دمای‌های کمتر از ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد سرعت رسووب گذاری ۲ ثانویه و الحقق به ۷ اولیه بیشتر از انحلال بوده و اندازه متوسط قطر رسوبات افزایشی نسبی پیدا کرده است، اما پس از گذر از دمای ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد، انحلال به شدت افزایش




شکل ۶. نمودار میانگین اندازه قطر رسوبات درون دانه ای بر حسب زمان در دمای ثابت




شکل ۹. عملیات محلول سازی (۱۱۰۰°C / ۴۰ MPa / ۲h / AC)





شکل ۸. عملیات محلول سازی (۱۱۰۰°C / ۲۰ MPa / ۲h / AC)



شکل ۱۱. عملیات محلول سازی (۱۱۰۰°C / ۸۰ MPa / ۱h / AC)



شکل ۱۰. عملیات محلول سازی (۱۱۰۰°C / ۶۰ MPa / ۰.۵h / AC)

شکل ۱۲. نمودار مقایسه ای تعداد رسوب در $100\mu\text{m}^3$ بر حسب دما و میزان تنش اعمالی

شکل ۱۳. نمودار مقایسه ای متوسط قطررسوبات بر حسب دما و میزان تنش اعمالی

در اینجا لازم است برای سهولت در بحث و بررسی، فرضی را در نظر گرفت بدین صورت که در نمودارهای (۱۲) و (۱۳) مقادیر تعداد رسوبات و اندازه قطر آنها در نمونه‌های عادی که تحت تنش قرار نگرفته اند، مقادیر تعادلی نامگذاری شوند.





در نمودار (۱۲) مشاهده می‌شود که در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد با اعمال تنش در مقادیر کم، تعداد رسوبات به شدت افزایش یافته که این پدیده ممکن است به دلیل کمک تنش اعمالی به مهاجرت اتمی γ های اولیه باشد؛ اما با افزایش فشار، این تعداد کاهش پیدا کرده که احتمالاً به علت آگلومره شدن و الحاق رسوبات γ به یکدیگر است.

شکل های (۸ تا ۱۱) نتیجه دیگری که از مقایسه ستون های نمودار (۱۲) حاصل می شود آن است که با افزایش دما، میزان تنش لازم برای دستیابی به مقادیر تعادلی تعداد رسوبات (برابر با مقادیر نمونه های بدون تنش) کاهش یافته است که صورتی که پیش بینی می شود که این میزان برای دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد بالاتر از ۸۰ MPa، برای دمای ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد 25 MPa و برای دمای ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد تقریباً 15 MPa باشد.

اما در بخش دوم دیده می‌شود که تغییرات قطر رسوبات در بالای دمای ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد بسیار شدید بوده است به گونه ای که شب منحنی اندازه قطر رسوب بر حسب دما بسیار زیاد است که این موضوع نشان دهنده افزایش سرعت فرایند اتحلال با بالا رفتن دما است. نیز می‌توان گفت که در دماهای بالاتر از ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد کاهش قطر رسوبات با دما، با توجه به یکسانی شب منحنی های شکل (۷) در این گستره دمایی، تقریباً مستقل از زمان است.

مسئله دیگر آن است که با بالا بردن دما تا ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد، زمان رسیدن به تعادل تا ۲ ساعت کاهش یافته و کوچکترین رسوبات نیز در این دما دیده شده اند. نتایج بدست آمده با دیگر مقالات و متابع موجود تطابق خوبی دارد [۱۰، ۲۳].

بهتر است برای تعیین نقش تنش در نفوذ و بالاخص اتحلال، مقایسه ای بین پارامترهای اندازه گیری شده در دو حالت بدون اعمال تنش و تحت تنش انجام گیرد. ابتدا نقش تنش بر تعداد رسوبات در $100\mu\text{m}^3$ بررسی می شود.

شکل ۱۵. عملیات محلول سازی ($1100^{\circ}\text{C} / 40\text{ MPa} / 2\text{h}/\text{AC}$)شکل ۱۶. عملیات محلول سازی ($1100^{\circ}\text{C} / 80\text{ MPa} / 1\text{h}/\text{AC}$)شکل ۱۷. عملیات محلول سازی ($1100^{\circ}\text{C} / 20\text{ MPa} / 2\text{h}/\text{AC}$)شکل ۱۸. عملیات محلول سازی ($1100^{\circ}\text{C} / 60\text{ MPa} / 2\text{h}/\text{AC}$)

نمودارهای به دست آمده بین ۲ تا ۲/۵ ساعت است. این تعادل بین پدیده‌های انحلال γ اولیه کوچک و بزرگ، ترتیب γ ثانویه و الحاق γ های اولیه به یکدیگر است.

۲- روند انحلال γ اولیه بدین صورت است که ابتدا γ های اولیه مکعبی از گوشه‌ها شروع به حل شدن می‌کنند، در همان حال γ های ثانویه تولید و γ های اولیه کوچک شروع به مهاجرت بسوی γ های اولیه بزرگ می‌کنند. پس از طی زمان لازم و پیوستن γ های به یکدیگر، رسوبات به شکل کروی در می‌آیند تا بدین صورت به کمترین میزان انرژی سطحی دست یابند.

۳- با افزایش دما در زمان ثابت، کاهش تعداد و قطر رسوبات قابل رویت است. به نظر میرسد دما و زمان مناسب برای حصول انحلال مطلوب (اندازه و تعداد رسوب مناسب) بایستی به ترتیب بالاتر از ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد و بالاتر از ۲ ساعت باشد.

۴- با افزایش زمان در دمای ثابت، در دماهای کمتر از ۱۱۵۰ درجه سانتیگراد، قطر رسوبات γ تا مرز 600 nm افزایش می‌یابد و پس از آن ثابت می‌ماند، اما با گذراز این دما به علت افزایش سرعت انحلال، قطر رسوبات به سرعت کاهش می‌یابد.

۵- کاهش قطر رسوبات γ در دماهای بالاتر از ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد مستقل از زمان است.

۶- بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنش فشاری تک محوره در مقادیر کم و در دماهای پایین اثر ناچیزی بر انحلال داشته و بیشتر به

اثر تنش بر قطر رسوب در هر دو حالت تحت تنش و بدون اعمال تنش در نمودار (۱۳) قابل مطالعه است. در این نمودار نیز می‌توان گفت که برای رسیدن قطر رسوبات به میزان تعادلی بدون تنش، در دمای بالاتر به تنش کمتری احتیاج است و با افزایش تنش در دمای ثابت، قطر رسوبات افزایش می‌یابد که دلیل آن می‌تواند الحاق γ های اولیه به یکدیگر باشد. مقایسه شکل‌های (۹ و ۱۰) نیز وقوع چنین مطلبی را تأیید می‌کند چرا که با افزایش تنش در دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد، آگلomerه شدن رسوبات کاملاً مشخص است. با در نظر گرفتن نمودارهای (۱۲) و (۱۳) و شکل‌های (۱۷)-(۱۴) می‌توان گفت که اعمال تنش در مقادیر کم به مهاجرت اتمی و آگلomerه شدن رسوبات γ کمک کرده است. (شکل‌های B و A)، اما تنش زیاد سبب گردیده که یک میدان کرنش الاستیک یکنواخت پیرامون رسوبات را فرا گرفته، انحلال ترجیحی رسوبات از بین رفته و فرایند انحلال یکنواخت شود. (شکل‌های (۱۴ تا ۱۷)) در این آزمایشات، افزایش میزان انحلال فاز γ در اثر اعمال تنش فشاری بدون در نظر گرفتن دما مشاهده نشد که با تحقیقات جدید انجام شده در این زمینه مطابقت دارد [۲۴، ۱۷].

۴. نتیجه گیری

۱- انحلال فاز γ اولیه یک پدیده تعادلی است که در هر دمایی، طی زمانی مشخص، به پارامترهای تعادلی می‌رسد. این زمان طبق

- Al Alloys and Their Energetic Stability”, Mater. Sci. Eng, Vol. 54, No. 1, 1982, PP. 9-15.
- [14] Shewmon, P.G., “Diffusion in Solids”, McGraw-Hill, New York, 1963, PP. 23-27.
- [15] Chien, H., Wu., “The role of Eshelby Stress in Composition-Generated and Stress-Assisted Diffusion”, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol. 49, 2001, PP. 1771–1794.
- [16] Aziz, J.M., “Thermodynamics of Diffusion Under Pressure and Stress: Relation to Point Defect Mechanisms”, Appl. Phys. Lett., Vol.70, No.21, 1997.
- [17] Prokes, S.M., Glebocki, O.J., Godbey, D.J., “Stress and its Effect on the Interdiffusion in Si_{1-x}Gex/Si Superlattices”, Appl. Phys. Lett., Vol.60, No.9, 1992.
- [18] Ardell, A.J., Prikhodko, S.V., “Coarsening of Gamma' in Ni-Al Alloys Aged Under Uniaxial Compression: II. Diffusion Under Stress and Retardation of Coarsening Kinetics”, Acta Materialia, Vol. 51, No. 17, 2003, PP. 5013-5019.
- [19] Monajati, H., Jahazi, b.M., Bahrami, R., Yuec, S., “The γ' Influence of Heat Treatment Conditions on Characteristics in Udiment 720”, Mater. Sci. Eng, Vol. A 373, 2004, PP. 286-293.
- [20] Ojo, A.O., Richards, N.L., Chaturvedi, M.C., “Contribution of Constitutional Liquation of Gamma Prime Precipitates to Weld HAZ Cracking of Cast Inconel 738 Superalloy”, scripta materialia, Vol.50, 2004, PP. 641-646.
- [21] Yang, A., Xiong, Y., Liu, L., “Effect of Cooling Rate on the Morphology of γ' Precipitates in a Nickel-Base Superalloy Under Directional Solidification”, Sci. Tech. Adv. Mat., Vol.2, 2001, PP. 105-107.
- [22] RazaviM S.H., Mirdamadi, Sh., Szpunar, J., Arabi, H., “Improvement of Age-Hardening Process of a Nickel-Base Superalloy, IN738LC, by Induction Aging”, Journal of Materials Science, Vol.37, No.7, 2002, PP.1461-1471.
- [23] Donachie, M.J., Donachie, S.J., “Superalloys a Technical Guide”, ASM International, Materials Park, OH, 2002, P.325.
- [24] Ardell, A.J., Prikhodko, S.V., “Coarsening of Gamma' in Ni-Al Alloys Aged Under Uniaxial Compression: II. Diffusion Under Stress and Retardation of Coarsening Kinetics”, Acta Materialia, Vol. 51, No. 17, 2003, PP. 5013-5019.

مهاجرت و آگلomerه شدن رسوبات کمک می کند؛ اما اعمال تنش در مقادیر زیاد و در دمای بالا، عدم انحلال ترجیحی و یکنواخت شدن انحلال رسوبات را نتیجه می دهد.

مراجع

- [1] Davis, J.R., “ASM Specialty Handbook: Nickel, Cobalt, and Their Alloys”, The Materials Information Society, Materials Park, OH, 2000, PP. 68-79.
- [2] Smith, W.F., “Structure and Properties of Engineering Alloys”, McGraw-Hill, New York, 1981, PP. 470-473.
- [3] Royer, A., Bastie, P., Ve'ron, M., “Temprature Dependence of the Structural Order in γ Phase of Nickel Base Superalloy”, Scripta Materialia, Vol. 40, No. 8, 1999, PP. 955-961.
- [4] Bradley, E.F., “Superalloys : a Technical Guide”, ASM International, Metals Park, OH, 1988, PP. 20-41.
- [5] Ojo, O.A., Richards, N.L., Chaturvedi, M.C., “Liquid Film Migration of Constitutionally liquated γ' in Weld Heat Affected Zone (HAZ) of Inconel 738LC Superalloy”, Scripta Materialia, Vol. 51, 2004, PP. 141-146.
- [6] Brooks, C.R., “Heat Treatment, Structure and Properties of Nonferrous Alloys”, American Society for Metals, Metals Park. Ohio, 1984, PP. 165-184.
- [7] Sharghi Moshtaghin, R., Asgari, S., “The Influence of Thermal Exposure on the γ' Precipitates Characteristics and Tensile Behaviour of Superalloy IN-738LC”, Jour. MatProTech, Vol. 147, 2004, PP. 343-350.
- [8] Donachie, M.J., Donachie, S.J., “Superalloys a Technical Guide”, ASM International, Materials Park, OH, 2002, PP. 20-22.
- [9] Balikci, E., Raman, A., Mirshams, R.A., ”Influence of Various Heat Treatments on the Microstructure of Polycrystalline IN738LC”, Metallurgical and Materials Transactions A - Physical Metallurgy and Materials Science, Vol. 28A, No. 10, 1997, PP. 1993-2003.
- [10] Balikci, E., Mirshams, R.A., Raman, A., “Microstructure Evolution in Polycrystalline IN738LC in the Range 1120 to 1250 Deg C”, Zeitschrift fur Metallkunde (Germany), Vol. 90, No. 2, 1999, PP. 132-140.
- [11] Nusair, A., Salam, I., Tauqir, A., ul Haq, A., “Effect of Temperature on Gamma Prime and Coating in a Super Alloy MAR-M200 Hf”, 6th International symposium on Advanced Materials, Islamabad, Pakistan, 19-23 Sept. 1999, PP. 456-458.
- [12] Grosdidier, T., Hazotte, A., Simon, A., “Precipitation and Dissolution Processes in γ/Single Crystal Nickel-γ Based Superalloys”, Mater. Sci. Eng, Vol. 256, No. 1, 1998, PP. 183–196.
- [13] Miyazaki, T., Imamura, H., Kozakai, T., “The Formation of Gamma Prime Precipitate Doublets in Ni-