



MONITORING AND ESTIMATING CHANGE POINT IN A TWO STAGE PROCESS WITH VARIABLE AND ATTRIBUTE QUALITY CHARACTERISTICS IN THE SECOND STAGE

Samaneh Zolfaghari & Amir Hossein Amiri*

Samaneh Zolfaghari, MSc. graduate in Industrial Engineering, Shahed University.

Amir Hossein Amiri, Assistant Professor of Industrial Engineering, Shahed University.

Keywords

Change point,
Two stage process,
NORTA inverse method,
Root transformation method,
Variable-attribute
characteristics

ABSTRACT

Today, products and services are the result of different stages of a process. Each stage consists of one or more quality characteristics that are monitored. Due to the cascade property, quality of the product in previous stages affects its quality in the next stages. Therefore, using conventional control charts can lead to misleading results. Cause selecting control charts are used for monitoring such processes. These charts are usually used for monitoring normal quality characteristics. In some cases, quality characteristics include correlated variable and attribute quality characteristics. In this paper, two methods for simultaneously monitoring variable-attribute characteristics based on NORTA inverse and root transformation techniques are proposed. Control chart does not show the exact time of the change. Real time of the change is usually before getting a signal from the control chart and it is referred to as a change point. In this paper, maximum likelihood estimator is used to estimate the change point in the process mean under a single step shift. The performance of the two proposed methods in estimating the change point is evaluated through simulation studies. In addition, the performance of the proposed method in estimating the change point is considered through a numerical example. Finally, the performance of the proposed methods in detection is compared with the deviance residual method in terms of average run length criterion.



پایش و تخمین نقطه تغییر در فرآیندهای دو مرحله‌ای با مشخصه‌های متغیر و وصفی در مرحله دوم

سمانه ذوالفقاری و امیرحسین امیری*

چکیده:

امروزه محصولات و خدمات حاصل چندین مرحله از فرآیند می‌باشند. هر مرحله شامل یک یا چندین مشخصه کیفی است که مورد پایش قرار می‌گیرند. به علت وجود خاصیت آبشاری در این فرآیندها تغییر در هر مشخصه در هر مرحله، مراحل بعدی را نیز متأثر می‌سازد. بنابراین استفاده از نمودارهای کنترل مرسوم جهت پایش، می‌تواند منجر به نتایج گمراه کننده شود. از جمله نمودارهای کاربردی جهت پایش این گونه از فرآیندها، نمودار انتخاب عامل انحراف است. این نمودارها عموماً برای پایش مشخصه‌های کیفی نرمال مورد استفاده قرار می‌گیرند. در برخی موارد، مشخصه‌های کیفی ترکیبی از مشخصه‌های کیفی متغیر و وصفی است که این متغیرها دارای همبستگی نیز می‌باشند. در این مقاله دو روش جهت پایش همزمان مشخصه‌های کیفی متغیر و وصفی همبسته بر مبنای روش‌های معکوس نورتا و تبدیل توانی پیشنهاد شده است. نمودار کنترل لزوماً زمان دقیق تغییر را نشان نمی‌دهد. زمان واقعی تغییر عموماً زمانی قبل از دریافت هشدار می‌باشد که تحت عنوان نقطه تغییر یاد می‌شود. در این مقاله از روش تخمین زننده حداقل درستنمایی (MLE) جهت تخمین نقطه تغییر در میانگین فرآیند تحت یک شیفت پله‌ای منفرد استفاده شده است. محققین با استفاده از شبیه‌سازی عملکرد دو روش پیشنهادی جهت تخمین نقطه تغییر مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت عملکرد دو روش پیشنهادی در تخمین نقطه تغییر با استفاده از یک مثال موردی بررسی شده و همچنین در مرحله پایش با روش انحراف باقیماندها مقایسه شده است.

کلمات کلیدی

نقطه تغییر،
فرآیندهای دو مرحله‌ای،
روش معکوس نورتا،
روش تبدیل توانی،
مشخصه‌های متغیر-وصفی

است و در همه آنها سعی بر این بوده که عملکرد نمودار کنترل پیشنهادی در کشف انحرافات با دلیل بهبود یابد. به عنوان مثال کاظم زاده و همکاران [۱] نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی با فاصله نمونه گیری متغیر را برای کنترل میانگین پیشنهاد داده‌اند. ایشان بیان داشته‌اند که فرض تخمین دقیق انحراف معیار در نمودارهای کنترل \bar{x} همواره درست نیست و این در حالی است که عملکرد نمودارهای کنترل \bar{x} تحت خطای ناشی از تخمین انحراف معیار به شدت کاهش می‌یابد. بنابراین، حدود کنترل بهمنه برای نمودار فوق را به گونه‌ای ارائه کرده که پایداری قابل قبولی در برابر انحرافات ناشی از تخمین انحراف معیار داشته باشد. عملکرد روش پیشنهادی با نمودار مشابه بر مبنای زنجیره مارکوف مقایسه شده است. نوجوان و نیابتی [۲] نمودار کنترل شوهارت ناپارامتری رتبه علامت دار با فاصله نمونه گیری متغیر برای کشف

۱. مقدمه

یکی از مهمترین ایزارهای کنترل فرآیند آماری نمودار کنترل است. نمودار کنترل می‌تواند منابع ایجاد تغییر پذیری شامل انحرافات بادلیل و انحرافات تصادفی را از یکدیگر تفکیک نماید. از سال ۱۹۲۴ که دکتر والتر شوهارت برای اولین بار نمودارهای کنترل را در آزمایشگاه تلفن بل پایه‌گذاری کرد، تاکنون نمودارهای کنترل متعددی برای پایش فرآیندها در شرایط مختلف توسعه داده شده

تاریخ وصول: ۹۱/۱۰/۲۷

تاریخ تصویب: ۹۲/۱۲/۱۴

سمانه ذوالفقاری: دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد،

s.zolfaghari@shahed.ac.ir

*نویسنده مسئول مقاله: امیرحسین امیری: دانشکده مهندسی صنایع،

دانشگاه شاهد، amiri@shahed.ac.ir


ترکیبی از متغیرهای نرمال، گاما و پواسون است، پرداخته‌اند. با استفاده از روش مدل خطی تعییم یافته، مقادیر باقیمانده‌های انحراف محاسبه و هریک مورد پایش قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج روش پیشنهادی با نمودار شوهارت برای هر متغیر پاسخ و نمودار هتلینگ بر مبنای آماره U نیز مورد مقایسه قرار گرفته است. در برخی فرآیندها، کیفیت محصول مشکل از چندین مشخصه کیفی همبسته می‌باشد. این مشخصه‌ها می‌تواند شامل چند مشخصه کیفی متفاوت، وصفی و یا ترکیبی از آن‌ها باشد. تحقیقات بسیاری در حوزه فرآیندهای چند متغیره و یا چندمشخصه وصفی انجام شده است ولی تحقیقات اندکی در حوزه فرآیندهای ترکیبی از مشخصه‌های کیفی متغیر و وصفی صورت پذیرفته است. از جمله تحقیقات در این حوزه می‌توان به دورودیان و همکاران [۱۳] اشاره کرد. در این تحقیق، چهار روش تغییر جهت پایش فرآیندهای متغیر وصفی ارائه شده است. آن‌ها با استفاده از روش تبدیل توانی و روش تبدیل توانی متقارن و ترکیبی از این روش‌ها به حذف چولگی و حذف همبستگی مشخصه‌های کیفی پرداخته و از نمودارهای کنترل T^2 و میانگین متحرک موزون نمایی چندمتغیره جهت پایش فرآیند استفاده کرده‌اند.

زمانی که هشدار توسط نمودارهای کنترل دریافت می‌شود جستجو جهت کشف، شناسایی و حذف عامل ایجاد انحراف در فرآیند آغاز می‌شود. عمولاً زمان دریافت هشدار زمان واقعی ایجاد تغییر در فرآیند نمی‌باشد و فرآیند در زمانی قبل از آن چهار تغییر شده است که به آن نقطه تغییر گفته می‌شود. تخمین نقطه تغییر از آن جهت ضروری است که بازه جستجو جهت کشف و حذف عامل ایجاد تغییر را محدود می‌کند. که نهایتاً منجر به کاهش زمان و هزینه صرف شده اینجا اقدام اصلاحی می‌شود. تحقیقات زیادی روی تخمین نقطه تغییر تحت شرایط متفاوت در کنترل فرآیند آماری انجام شده است. به عنوان مثال نیاکی و خدمتی [۱۴] به تخمین نقطه تغییر در فرآیندهای با کیفیت بالا پرداخته‌اند. در این تحقیق فرض شده که تغییرات از نوع یکنوا می‌باشند ولی نوع و تعداد تغییرات مشخص نمی‌باشد. تخمین زنده نقطه تغییر با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محاسبه شده و عملکرد روش پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. نورالسناء و همکاران [۱۵] تخمین نقطه تغییر پله‌ای در فرآیندهای با کیفیت بالا را مورد بررسی قرار دادند. تخمین نقطه تغییر در یک فرآیند چند مشخصه وصفی زمانی که مشخصه‌های کیفی از توزیع پواسون بیرونی می‌کنند و نوع تغییر در میانگین فرآیند پله‌ای منفرد است نیز توسط نیاکی و خدمتی [۱۶] مورد بررسی قرار گرفته است.

مقالات زیادی نیز در خارج از حوزه کنترل فرآیند آماری، تخمین و کشف نقطه تغییر را مورد بررسی قرار دادند که این مقالات خارج از حوزه مقاله حاضر می‌باشد. به عنوان مثال کشاورز و هانگ [۱۷]

تغییر در میانگین فرآیند را ارائه کرده‌اند. عملکرد روش پیشنهادی با نمودار رتبه علامت دار با فاصله نمونه گیری ثابت و نمودار \bar{x} مقایسه شده است. نتایج بیانگر عملکرد بهتر روش پیشنهادی است. در مقالاتی که تاکنون مورد بحث قرار گرفت فرض شده است که فرآیند تک مرحله‌ای بوده و اثرات مراحل قبل روی مشخصه کیفی مرحله جاری چشم پوشی شده است لیکن امروزه اکثر محصولات و خدمات تولیدی حاصل چندین مرحله از فرآیند تولید می‌باشند. در این فرآیندها، مشخصه‌های کیفی در هر مرحله به مشخصه‌های کیفی یک مرحله، مراحل بعدی را نیز متأثر می‌سازد. به این ویژگی، خاصیت آبشرار اطلاق می‌شود. به دلیل وجود چنین ویژگی در فرآیندهای چند مرحله‌ای، چنانچه یک مشخصه کیفی در یکی از مراحل حالت خارج از کنترل را نشان دهد نمی‌توان با قطعیت اظهار داشت که مرحله جاری خارج از کنترل می‌باشد. چرا که این حالت می‌تواند ناشی از عملکرد نامناسب مراحل قبل باشد. با توجه به وجود چنین ارتباطی بین مراحل مختلف، استفاده از نمودارهای کنترل مرسوم شوهارت منجر به نتایج گمراه کننده خواهد شد. جهت پایش فرآیندهای چند مرحله‌ای، نمودارهای انتخاب عامل انحراف توسط ژانگ [۳] معرفی شد. هاوکینز [۴] و [۵] نمودارهای کنترل تعديل رگرسیون را مطرح کرد. ایشان حدود پیشگویی انتخاب عامل انحراف چندگانه را مطرح کرد. ایشان حدود تخمین مربعات خطأ و تحلیل مولفه‌های اصلی به کار گرفته شده است. اسدزاده و همکاران [۷] به مرور ادبیاتی در حوزه نمودارهای انتخاب عامل انحراف و نمودارهای مبتنی بر مدل پرداخته اند. نیاکی و داودی [۸] به پایش یک فرآیند چند مرحله‌ای چند متغیره با استفاده از روش شبکه عصبی پرداخته اند. بسیاری از تحقیقات در حوزه فرآیندهای چند مرحله‌ای بر مبنای فرض نرمال بودن مشخصه‌های کیفی می‌باشد. آنچه مسلم است این است که مشخصه‌های کیفی همواره از این فرض تبعیت نمی‌کنند. اسکینر و همکاران [۹] حالتی را که مشخصه‌های کیفی مرحله دوم از توزیع پواسون پیروی می‌کند را در نظر گرفته‌اند. ایشان جهت پایش فرآیند، با استفاده از روش مدل خطی تعییم یافته یک آماره از این انتخاب را از تابع رابط لگاریتمی ارائه داده‌اند. امیری و همکاران [۱۰] فرآیند دوم مرحله‌ای با مشخصه کیفی خروجی پواسون را بررسی کرده‌اند. ایشان آماره‌ای بر مبنای مقادیر باقیمانده‌های استاندارد شده جهت پایش فرآیند پیشنهاد داده‌اند. جرکپاپورن و همکاران [۱۱] فرآیندی با خروجی گاما را مورد بررسی قرار داده‌اند. در این تحقیق، از یک آماره نسبت درستنمایی جهت پایش فرآیند استفاده شده است. جرکپاپورن و همکاران [۱۲] به بررسی تغییر در میانگین یک فرآیند سه مرحله‌ای زمانی که متغیر پاسخ

و وصفی می‌باشد. مشخصه‌های کیفی مرحله دوم علاوه بر اینکه به مشخصه کیفی مرحله اول وابسته اند خود نیز دارای همبستگی می‌باشند. به علت وجود ساختار همبستگی، پایش جدآگاهه مشخصه‌های کیفی مرحله دوم گمراه کننده خواهد بود. برای تشریح بهتر مساله و بدون لطمہ به کیفیت روش‌های پیشنهادی فرض می‌شود که مشخصه‌های کیفی متغیر در مرحله دوم از توزیع پیوسته نرمال (y_{21}) و گاما (y_{22}) و مشخصه وصفی از توزیع گستته پواسون (y_{32}) تبعیت می‌کنند. در توزیع‌های پواسون و گاما تغییر در میانگین موجب تغییر ماتریس کواریانس می‌شود. در اینجا فرض شده که ماتریس همبستگی در طول زمان ثابت است. نمایی شماتیک از یک فرآیند دو مرحله‌ای با مشخصه‌های کیفی پواسون، گاما و نرمال در مرحله دوم و مشخصه نرمال در مرحله اول در شکل ۱ آمده است.



شکل ۱. نمای شماتیک فرآیند دو مرحله‌ای

در فرآیندهای دو مرحله‌ای، مشخصه‌های کیفی مرحله دوم توسط یکتابع رگرسیونی به مشخصه‌های کیفی مرحله اول مرتبط می‌شوند. زمانی که مشخصه کیفی مرحله دوم از توزیع نرمال پیروی می‌کند، از مدل رگرسیون خطی ساده برای برقراری ارتباط مشخصه‌های کیفی دو مرحله و از روش حداقل مربعات برای تخمین پارامترهای این مدل استفاده می‌شود. ولی زمانی که مشخصه کیفی مرحله دوم غیر نرمال است دیگر نمی‌توان از رگرسیون خطی ساده و روش حداقل مربعات استفاده نمود زیرا در این حالت فرض نرمال بودن و برآمده واریانس متغیر پاسخ در سطوح مختلف متغیر مستقل نقض می‌شود و این شرایط جزو شرایط اصلی استفاده از رگرسیون خطی ساده و روش حداقل مربعات است. در این حالت استفاده از مدل‌های خطی تعیین یافته پیشنهاد می‌شود و برای تخمین پارامترهای مدل از روش ماتریس درستنامی استفاده می‌شود (مونتگومری و همکاران [۲۴]). همچنین جرکاپورن و همکاران [۱۲] نیز استفاده از مدل‌های خطی تعیین یافته را برای متغیرهای پاسخ غیر نرمال توصیه می‌کنند زیرا این مدلها و روش تخمین پارامترهای آن برخلاف مدل رگرسیون خطی ساده و روش حداقل مربعات به فرض ثابت بودن واریانس داده‌ها حساس نیست.

مدلهای خطی تعیین یافته برای متغیرهایی از خانواده توزیع نمایی شامل توزیع‌های گاما، پواسون، نمایی و دوجمله‌ای کاربرد

یک فرآیند چند متغیره تحت شیفت پله ای منفرد و چندگانه را مورد بررسی قرار داده اند. ایشان به منظور کشف نقطه تغییر از دو رویکرد بیزی و روش ارزش انتظاری و حداکثر سازی استفاده کرده و عملکرد روش‌های پیشنهادی را مقایسه کردند. همچنین الیوت و سی [۱۸] یک زنجیره مارکوف با زمان پیوسته از یک فرآیند پواسون را در نظر گرفته و با استفاده از روش فیلترینگ، تخمین برگشتی از توزیع احتمال شرطی فرآیند و نقاط تغییر ارائه دادند. در حوزه کنترل فرآیند آماری مقالات زیر به تخمین نقطه تغییر در فرآیندهای چند مرحله ای پرداخته اند. زو و همکاران [۱۹] تخمین نقطه تغییر در یک فرآیند چند مرحله ای را تحت شیفت پله ای منفرد و در فاز ۱ در نظر گرفته اند. نیاکی و داودی [۲۰] با استفاده از مدل‌های سری زمانی یک فرآیند چند مرحله‌ای را مدل کرده و سپس با استفاده از روش MLE به تخمین نقطه تغییر پله ای منفرد پرداخته اند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با تخمین نقطه تغییر در حوزه کنترل فرآیند آماری به مقاله مروری امیری و اللهماری [۲۱] مراجعه شود.

در این مقاله یک فرآیند دو مرحله‌ای مورد توجه قرار گرفته است بطوریکه متغیرهای مرحله دوم ترکیبی از مشخصه‌های وصفی و متغیر می‌باشد که این مشخصه‌ها همبسته هستند. همچنین فرض شده که در فاز ۲ هستیم و پارامترهای مساله معلوم است. ترکیب دو روش معکوس نورتا و تبدیل توانی با روش انتخاب عامل انحراف جهت پایش پیشنهاد شده است. همچنین به علت کارایی بالای روش MLE در تخمین نقطه تغییر و متداوول تر بودن آن نسبت به سایر روش‌های تخمین نقطه تغییر مانند خوش بندی، شبکه عصبی و نمودارهای کنترلی ذاتی تخمین نقطه تغییر مانند نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی و نمودار کنترل جمع تجمعی، در این مقاله جهت تخمین نقطه تغییر از روش MLE استفاده شده است. برای اطلاعات بیشتر در خصوص روش خوش بندی به غصنفری و همکاران [۲۲] و در خصوص روش شبکه عصبی به آتشگر و نورالسناء [۲۳] مراجعه شود. در نهایت عملکرد هر یک از روش‌های فوق در پایش و تخمین نقطه تغییر مورد بررسی قرار گرفته است.

ساختار مقاله بدین صورت است که در بخش دوم مساله و توابع رابط تشریح شده است. در بخش سوم روش‌های پایش و آماره‌ها تدوین شده است. تخمین نقطه تغییر در بخش چهارم مطرح شده است. در بخش پنجم به بررسی عملکرد روش پیشنهادی پرداخته شده است. یک مثال موردنی در بخش ششم مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آخر نتایج حاصل از این تحقیق ارائه شده است.

۲. تعریف مسئله

در این مقاله یک فرآیند دو مرحله‌ای به هم وابسته در نظر گرفته شده است. مشخصه کیفی مرحله اول دارای توزیع نرمال و مشخصه‌های کیفی مرحله دوم ترکیبی از مشخصه‌های کیفی متغیر

توزیع نرمال نزدیک است. جهت یافتن توان مورد نظر از روش نصف کردن استفاده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به درودیان و امیری [۱۳] مراجعه شود. این روش به دنبال یافتن ریشه معادله $f(r)=0$ می‌باشد که در آن f تابع چولگی متغیری است که به توان r رسیده است. از آنجا که میانگین مشخصه‌های کیفی مرحله دوم وابسته به مشخصه کیفی مرحله اول است و مشخصه کیفی مرحله اول یک متغیر تصادفی است بنابراین میانگین مشخصه‌های کیفی مرحله دوم خود یک متغیر تصادفی است. در توزیع‌های گاما و پواسون واریانس متغیرهای فوق نیز تابعی از میانگین می‌باشدند. بنابراین، تغییر در میانگین موجب تغییر واریانس نیز می‌شود. برای حذف اثر تغییر واریانس، داده‌های در دسترس را بر انحراف معیارشان تقسیم کرده تا متغیرهای جدیدی حاصل شود که دارای واریانس ثابت ۱ می‌باشند.

۲-۳- روش معکوس نورتا

در این روش برای تبدیل متغیر غیر نرمال x به متغیری با توزیع نرمال داریم:

$$x' = \emptyset^{-1}(F_x(x)) \quad (8)$$

که در آن x تابع توزیع تجمعی متغیر تصادفی x \emptyset^{-1} معکوس تابع توزیع تجمعی نرمال و x' دارای توزیع نرمال استاندارد می‌باشد.

در هر یک از روش‌های فوق، متغیرهای تغییر فرم یافته وابسته به مرحله اول می‌باشند. جهت پایش، از نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف استفاده شده است. در این نمودارهای کنترل، مقادیر باقیمانده‌ها به جای داده‌های اصلی پایش می‌شوند. باقیمانده‌ها به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$e_i = y_i - \hat{y}_i \quad (9)$$

که در اینجا $E(y_i|x_i) = \hat{y}_i$ می‌باشد. در روش معکوس نورتا مقدار \hat{y}_i صفر می‌باشد بنابراین مقادیر باقیمانده‌ها همان متغیرهای تغییر فرم یافته هستند. در روش تبدیل توانی میانگین مشخصه نرمال اولیه $\hat{y}_i = \beta_0 + \beta_1 x_i$ و میانگین مشخصه‌های گاما و پواسون برابر با $\hat{y}_i = \exp(\beta_0 + \beta_1 x_i)$ است. از آنجا که y_i از تقسیم داده‌های اولیه بر مقدار انحراف معیارشان به توان r به دست آمده است بنابراین میانگین متناظرشان نیز بایستی بر انحراف معیار تقسیم و به توان r برسد لذا برای متغیر گاما داریم:

$$\hat{y}_i = \frac{E(y_i|x_i)}{\left(\frac{|E(y_i|x_i)|^2}{k}\right)^{0.5}} \quad (10)$$

دارد. هر یک از توزیع‌های فوق تابع رابط مختص به خود را دارای می‌باشدند. این توابع میانگین متغیرهای خروجی را به متغیرهای ورودی مرتبط می‌سازند. در این تحقیق از تابع رابط لگاریتمی استفاده شده است.

برای مشخصه کیفی پواسون، تابع رابط لگاریتمی به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\log \mu_y = \mathbf{x}^T \boldsymbol{\beta} \quad (1)$$

$$\mu_y = \exp(\mathbf{x}^T \boldsymbol{\beta}) \quad (2)$$

بنابراین توزیع پواسون به صورت رابطه (۳) تعریف می‌شود:

$$y \sim Poiss(\lambda_y) = Poiss(\exp(\mathbf{x}^T \boldsymbol{\beta})) \quad (3)$$

همچنین برای مشخصه‌های گاما داریم:

$$\log \mu_z = \mathbf{x}^T \boldsymbol{\beta} \quad (4)$$

$$\mu_z = \exp(\mathbf{x}^T \boldsymbol{\beta}) \quad (5)$$

بنابراین مقدار پارامتر مقیاس به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\lambda_z = \frac{\mu_z}{\alpha} = \frac{\exp(\mathbf{x}^T \boldsymbol{\beta})}{\alpha} \quad (6)$$

در اینجا α پارامتر شکل در توزیع گاما است. نهایتاً توزیع گاما به صورت زیر حاصل می‌شود:

$$Z \sim Gamma(\alpha, \lambda_z) \quad (7)$$

در روابط فوق، \mathbf{x}^T شامل بردار یکه و بردار مقادیر مشخصه کفی مرحله اول می‌باشد، $\mathbf{x}^T = (1, x)$

۳. روش‌های پیشنهادی

وجود چولگی در مشخصه‌های کیفی موجب می‌شود که نمودارهای کنترل متدائل عملکرد مناسبی از خود نشان ندهند. بدین منظور از دو روش معکوس نورتا و تبدیل توانی جهت حذف چولگی در این متغیرها استفاده شده است. در روش‌های فوق میزان چولگی تقریباً صفر شده و توزیع متغیرها به توزیع نرمال نزدیک می‌شوند.

۳-۱. روش تبدیل توانی

در این روش، مقداری بین صفر و یک برای متغیرهای چوله جستجو می‌شود. این مقادیر به عنوان توان متغیرهای اصلی محسوب می‌شوند. با به توان رساندن متغیرهای اصلی متغیرهای جدیدی حاصل می‌شوند که تقریباً دارای چولگی صفر بوده و توزیع آن‌ها به

زمانی که فرآیند تحت کنترل است با قیماندها دارای توزیع نرمال با میانگین صفر می‌باشد، $(\mu_0 = 0)$. بنابراین تخمین زننده نقطه تغییر به صورت زیر حاصل می‌شود:

$$\hat{\tau} = \arg \max(T - \tau)(\mathbf{e}_i)' \sum_0^{-1} (\mathbf{e}_i) \quad (15)$$

فلوچارت پایش و تخمین نقطه تغییر بر اساس روش‌های پیشنهادی در شکل (۲) نشان داده شده است.

۵. بررسی عملکرد روش‌های پیشنهادی

در این بخش عملکرد روش‌های پیشنهادی در قالب یک مثال عددی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. یک فرآیند دو مرحله‌ای را در نظر بگیرید. مرحله اول دارای یک مشخصه کیفی نرمال با میانگین ۲ و واریانس ۱ است. کیفیت محصولات در مرحله دوم توسط بردار مشخصه‌های کیفی $y = (y_{21}, y_{22}, y_{23})$ نشان داده می‌شود. فرض شده که مشخصه کیفی y_{21} دارای توزیع نرمال، y_{22} دارای توزیع گاما و y_{23} دارای توزیع پواسون است. به دلیل وجود خاصیت آشبازی میانگین مشخصه کیفی y_{21} با استفاده از معادله رگرسیونی $y_{21} = \beta_0 + \beta_1 y_{22} + \beta_2 y_{23}$ با استفاده ازتابع رابط لگاریتمی مطابق با آنچه که پیش تر بیان شد به مرحله اول مرتبط می‌شوند. زمانی که فرآیند تحت کنترل است بردار ضرایب مدل رگرسیونی مقدار $\beta = (0.5, 0.5, 0.5)$ ، بردار ضرایب مدل خطی تعیین یافته برای مشخصه گاما مقدار $\gamma = (1.0, 2.5)$ و برای مشخصه پواسون مقدار $\gamma = (0.5, 0.5, 0.5)$ را اختیار می‌کند. همچنین برای محاسبه حدود کنترل $ARL_0 = 200$ فرض شده است. جهت ارزیابی عملکرد روش پیشنهادی، بردار تصادفی از متغیرهای همبسته توسطتابع کاپولا تولید شده است. سپس با استفاده از مقادیر تولید شده داده‌های نرمال، گاما و پواسون تولید می‌شود. در روش معکوس نورتا، داده‌های غیر نرمال تحت میانگین شان به داده‌های نرمال تبدیل می‌شوند. پس از این تغییر فرم مقادیر باقیماندهای هر یک از متغیرها محاسبه می‌شود. جهت شبیه سازی، از نمونه ۵۰ ام با اعمال شیفت پلهای منفرد در ضرایب میانگین مشخصه‌های مرحله دوم، فرآیند به خارج از کنترل رفته تا در زمان T هشدار خارج از کنترل دریافت شود. تغییرات اعمال شده برابر با مقادیر $d = \pm 0.5, \pm 1, \pm 1.5, \pm 2$ هستند. روش فوق برای تمامی ترکیبات ممکن تغییر در ضرایب رگرسیونی انجام شده است. با ۱۰۰۰۰ بار شبیه سازی میزان چولگی و کشیدگی متغیرهای اولیه به ترتیب برابر با $[0.037, -0.037]$ و $[1/1, 267/521]$ و $[0.0559, 0.0559]$ به دست آمده است. در حالیکه متغیرهای تغییر فرم یافته به ترتیب $[0.037, -0.037]$ و $[2/2, 91/297]$ به دست آمده است.

همچنین برای متغیر پواسون داریم:

$$\hat{y}_i = \frac{E(y_i|x_i)}{(E(y_i|x_i))^{0.5}} \quad (11)$$

زمانی که فرآیند تحت کنترل است با قیماندها از توزیع نرمال با میانگین صفر پیروی می‌کنند. مقادیر حاصل از رابطه (۹) مستقل از مرحله اول و دارای همبستگی می‌باشند. بنابراین از روش‌های کنترل چندمتغیره جهت پایش استفاده می‌شود. در اینجا از نمودار کنترل T^2 هتلینگ استفاده شده است.

آماره نمودار کنترل T^2 از رابطه (۱۲) به دست می‌آید:

$$T^2 = (\mathbf{e}_i - \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{e}_i})' \sum_{\mathbf{e}}^{-1} (\mathbf{e}_i - \boldsymbol{\mu}_{\mathbf{e}_i}) \quad (12)$$

$\sum_{\mathbf{e}}$ ماتریس کوواریانس باقیماندهای تحت کنترل و $\mathbf{e}_i = (e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{ip})'$ یک بردار $p \neq 1$ است که نشاندهنده مقادیر باقیماندهای حاصل از مشخصه کیفی در مشاهده i است. $\boldsymbol{\mu}_{\mathbf{e}_i} = (\mu_{e_1}, \mu_{e_2}, \dots, \mu_{e_p})'$ بردار میانگین مقادیر باقیماندها است که مقادیر صفر را اختیار می‌کند بنابراین آماره نهایی از رابطه (۱۳) بدست می‌آید:

$$T^2 = (\mathbf{e}_i)' \sum_{\mathbf{e}}^{-1} (\mathbf{e}_i) \quad (13)$$


آماره فوق همواره مقادیر مثبت اختیار می‌کند، بنابراین نمودار کنترل تنها دارای حد کنترل بالاست. حد کنترل به صورت $UCL_{\alpha,p} = \chi_{\alpha,p}^2$ محاسبه می‌شود. میزان خطای نوع اول است.

۴. تخمین نقطه تغییر

فرض می‌شود که فرآیند در ابتدا تحت کنترل است و مشاهدات توسط توزیع نرمال p متغیره با بردار میانگین و ماتریس کوواریانس معلوم تولید می‌شوند. میانگین فرآیند در یک لحظه نامعلوم $\tau \leq T-1$ از μ_0 به μ_1 تحت شیفت پلهای منفرد تغییر می‌کند.

تغییر ایجاد شده در فرآیند باقی می‌ماند تا زمانی که انحراف با دلیل به وجود آمده در زمان T کشف شود. جهت تخمین نقطه تغییر از روش تخمین زننده حداکثر درستنمایی در فرآیند نرمال چند متغیره (پیگناتیلو [۲۵]) استفاده شده است. تخمین زننده نقطه تغییر به صورت زیر حاصل شده است:

$$\hat{\tau} = \arg \max(T - \tau)(\mathbf{e}_i - \boldsymbol{\mu}_0)' \sum_0^{-1} (\mathbf{e}_i - \boldsymbol{\mu}_0) \quad (14)$$



شکل ۲. فلوچارت پایش و تخمین نقطه تغییر در فرآیندهای دو مرحله‌ای

متغیرهای اولیه به ترتیب [۰/۰۰۶-۰/۶۶۹-۱/۱] و [۰/۰۳۱۵-۰/۰۱۵۱-۰/۲۹۷۲]، [۰/۹۲۱-۰/۹۲۱-۰/۲۹۴۱] و [۰/۰۷۲-۰/۸۸۱-۰/۸۷۹۴] و پس از تغییر فرم به ترتیب [۰/۰۰۶-۰/۰۰۶-۰/۰۰۶] و [۰/۰۱۵۱-۰/۰۳۱۵-۰/۰۱۵۱] می‌باشند. پس

در روش تبدیل توانی، تمامی مراحل فوق الذکر انجام می‌شود. تنها تفاوت در روش تغییر متغیر است که مطابق با آنچه که پیش تر بیان شد انجام می‌شود. در این روش نیز میزان چولگی و کشیدگی

ARL_1 متوسط طول دنباله در حالت خارج از کنترل، $\bar{\tau}$ میانگین تخمین زننده نقطه تغییر و $(\hat{\tau})$ SDE خطای استاندارد تخمین زننده نقطه تغییر را نشان می‌دهند و با ۱۰۰۰۰ بار شبیه سازی محاسبه شده‌اند.

۵-۱. تغییر در پارامتر بردار β

در جداول (۱) و (۲) عملکرد روش‌های پیشنهادی به ترتیب زمانی که $\beta_1 + d$ و $\beta_2 + d$ به β_1 و β_2 اضافه شده باشد، بررسی شده است. در مجموع نتایج شبیه سازی گویای عملکرد بهتر روش تبدیل توانی نسبت به روش معکوس نورتا در تخمین نقطه تغییر و کشف حالت خارج از کنترل است.

از عامل روش‌های تغییر فرم، تمامی متغیرهای موجود دارای توزیع نرمال خواهند شد. سپس با استفاده از رابطه (۹) مقادیر باقیماندها محاسبه می‌شود که مستقل از مرحله اول می‌باشند. بنابراین، جهت پایش از نمودار ۳ متغیره T^2 هتلینگ استفاده شده است. همچنین با ۵۰۰۰۰ بار شبیه سازی ماتریس کوواریانس باقیماندها تخمین زده شده است. نهایتا حدود کنترل نمودار به صورت $UCL = \bar{T} + \chi^2_{0.005,3}$ به دست می‌آید. در نهایت، برای هر دو روش فوق به تخمین نقطه تغییر پرداخته و عملکرد هر دو روش مورد مقایسه قرار گرفته است. در جدول ۱ تا ۶، $\bar{T} = \tau + ARL$ میانگین زمانی است که نمودار T^2 هشدار خارج از کنترل را نشان می‌دهد. در نمونه ۵۰ تغییر در پارامتر میانگین اعمال شده است ($\tau = ۵۰$).

جدول ۱. تخمین نقطه تغییر تحت تغییر $\beta_1 + d$ به β_1

d	روش معکوس نورتا			روش تبدیل توانی		
	$\bar{\tau}$	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}	$\bar{\tau}$	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}
-۲	۴۸/۰۴۵۹	۰/۰۰۰۸	۵۵/۵۷۹۵	۴۹/۸۱۶۱	۰/۰۰۰۴	۵۶/۷۰۱۷
-۱/۵	۴۸/۱۶۷	۰/۰۰۰۸	۶۲/۸۹۰۵	۵۰/۱۱۹۴	۰/۰۰۰۴	۶۵/۸۷۰۱
-۱	۴۷/۴۳۴۳	۰/۰۰۱۱	۸۴/۴۵۲۷	۵۰/۸۶۶	۰/۰۰۰۶	۹۵/۲۱۶۴
-۰/۵	۴۲/۹۲۰۱	۰/۰۰۲۱	۱۴۲/۵۱۵۸	۵۶/۱۵۹۲	۰/۰۰۲۳	۱۷۴/۱۹۹۸
۰/۵	۵۱/۱۵۶۶	۰/۰۰۲۳	۱۶۸/۰۸۲۸	۴۷/۵۸۷۳	۰/۰۰۱۹	۱۴۶/۵۷۶۹
۱	۴۹/۸۷۸۸	۰/۰۰۰۸	۹۶/۱۹۷۶	۴۸/۹۰۹۲	۰/۰۰۰۸	۸۳/۸۲۶
۱/۵	۴۹/۴۵۱۷	۰/۰۰۰۶	۶۶/۸۴۰۴	۴۹/۲۲۶	۰/۰۰۰۶	۶۲/۴۵۶۸
۲	۴۹/۲۷۴۴	۰/۰۰۰۶	۵۶/۹۰۱۶	۴۹/۳۲۳۲	۰/۰۰۰۶	۵۵/۴۱۹

جدول ۲. تخمین نقطه تغییر تحت تغییر $\beta_2 + d$ به β_2

d	روش معکوس نورتا			روش تبدیل توانی		
	$\bar{\tau}$	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}	$\bar{\tau}$	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}
-۲	۴۹/۲۰۵۳	۰/۰۰۰۶	۵۱/۴۳۴۲	۵۰/۰۱۸۴	۰/۰۰۰۳	۵۱/۴۷۳۳
-۱/۵	۴۸/۷۵۰۷	۰/۰۰۰۷	۵۱/۸۹۳۶	۵۰/۰۰۹۴	۰/۰۰۰۳	۵۱/۹۷۹۵
-۱	۴۸/۲۶۷۹	۰/۰۰۰۹	۵۳/۸۲۳۴	۵۰/۲۶۳۲	۰/۰۰۰۴	۵۴/۱۹۹۶
-۰/۵	۴۷/۴۹۸۷	۰/۰۰۱۲	۷۳/۰۷۵۱	۵۱/۰۱۰	۰/۰۰۰۷	۷۹/۰۴۸۲
۰/۵	۵۰/۴۵۰۶	۰/۰۰۱۰	۷۷/۹۲۶۸	۴۹/۳۸۵۴	۰/۰۰۰۹	۷۳/۰۶۹۵
۱	۴۹/۳۲۴۷	۰/۰۰۰۷	۵۴/۲۹۸۹	۴۹/۳۸۲۸	۰/۰۰۰۶	۵۳/۷۳۵
۱/۵	۴۹/۴۵۳۴	۰/۰۰۰۵	۵۲/۰۴۶۳	۴۹/۴۹۵۳	۰/۰۰۰۵	۵۱/۸۵۷۶
۲	۴۹/۶۶۰۴	۰/۰۰۰۵	۵۱/۴۷۶۱	۴۹/۷۵۵۴	۰/۰۰۰۴	۵۱/۴۳۲۳

پارامترهای بردار β دارد. به عبارت دیگر ARL_1 و همچنین تخمین زننده نقطه تغییر بر اساس روش تبدیل توانی نسبت به روش معکوس نورتا بهتر عمل می‌کند.

۵-۲. تغییر در پارامتر بردار β

در جداول (۳) و (۴)، حساسیت روش پیشنهادی نسبت به تغییرات β_1 و β_2 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که روش تبدیل توانی عملکرد بهتری در کشف تغییرات در

جدول ۳. تخمین نقطه تغییر تحت تغییر $\gamma_1 + d$ به γ_1

d	روش معکوس نورتا			روش تبدیل توانی		
	\bar{t}	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}	\bar{t}	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}
-۲	۴۷/۸۷۹۳	۰/۰۰۰۸	۵۳/۰۹۶۳	۴۹/۶۶۸۷	۰/۰۰۰۳	۵۱/۰۱۰۳
-۱/۵	۴۸/۵۶۴۳	۰/۰۰۰۷	۵۹/۱۵۹۸	۴۸/۴۷۹۴	۰/۰۰۰۷	۵۱/۳۶۰۲
-۱	۴۸/۵۷۶۸	۰/۰۰۰۶	۷۶/۹۱۴۲	۴۸/۳۱۴۵	۰/۰۰۰۷	۵۴/۳۵۶۸
-۰/۵	۴۵/۸۷۷۱	۰/۰۰۱۳	۱۳۳/۵۱۷۳	۴۶/۹۸۷۹	۰/۰۰۱۱	۸۱/۵۲۱۸
۰/۵	۵۰/۹۹۲۹	۰/۰۰۱۱	۷۷/۶۰۷۸	۵۵/۳۰۷۴	۰/۰۰۱۱	۱۳۸/۱۷۲
۱	۴۹/۳۴۴۴	۰/۰۰۰۶	۵۴/۴۷۲۵	۵۰/۷۹۸۷	۰/۰۰۰۲	۷۱/۳۴۳۱
۱/۵	۴۹/۱۹۵۹	۰/۰۰۰۶	۵۱/۷۶۹۹	۵۰/۲۲۴۹	۰/۰۰۰۲	۵۷/۲۶۸۱
۲	۴۹/۶۲۲۱	۰/۰۰۰۴	۵۱/۳۱۴۶	۴۹/۹۵۶۳	۰/۰۰۰۲	۵۳/۶۳

جدول ۴. تخمین نقطه تغییر تحت تغییر $\gamma_2 + d$ به γ_2

d	روش معکوس نورتا			روش تبدیل توانی		
	\bar{t}	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}	\bar{t}	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}
-۲	۵۰/۰۰۵۷۹	۰/۰۰۰۶	۵۲/۲۶۳۷	۴۹/۹۷۸۷	۰/۰۰۰۱	۵۱/۰۹۳۱
-۱/۵	۴۹/۴۸۴۴	۰/۰۰۰۸	۵۲/۵۳۶	۴۹/۹۳۲۱	۰/۰۰۰۲	۵۱/۱۴۹۴
-۱	۴۸/۸۱۶۸	۰/۰۰۰۹	۵۳/۶۷۴۴	۴۹/۸۹۵۱	۰/۰۰۰۴	۵۱/۳۱۸۸
-۰/۵	۴۸/۲۲۰۲	۰/۰۰۰۹	۶۷/۵۱۱۵	۴۸/۸۹۴۰	۰/۰۰۰۷	۵۲/۹۹۸۰
۰/۵	۵۱/۲۱۱۹	۰/۰۰۰۶	۵۴/۵۲۶۹	۵۱/۴۴۷۰	۰/۰۰۰۳	۶۴/۶۱۰۸
۱	۵۱/۶۸۷۶	۰/۰۰۰۴	۵۳/۲۲۳۶	۵۰/۲۸۴۹	۰/۰۰۰۳	۵۳/۲۸۸۳
۱/۵	۵۳/۱۱۵۵	۰/۰۰۰۴	۵۴/۳۶۱۹	۵۰/۱۰۷۲	۰/۰۰۰۲	۵۱/۹۰۲۳
۲	۵۵/۲۰۲۶	۰/۰۰۰۵	۵۶/۳۵۳۲	۴۹/۹۷۸۷	۰/۰۰۰۲	۵۱/۴۷۷۷

معکوس نورتا عمل می‌کند. لذا در ادامه تنها دقت تخمین زننده نقطه تغییر براساس روش تبدیل توانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج در جدول (۷) ذکر شده است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود دقت تخمین زننده نقطه تغییر براساس روش تبدیل توانی نیز دقت قابل قبولی می‌باشد.

۳-۵. تغییر در پارامتر بردار ζ
 مقایسه عملکرد روش‌های پیشنهادی زمانی که پارامترهای ζ_1 و ζ_2 تغییر می‌کنند در جداول (۵) و (۶) انجام شده است. عملکرد بهتر روش تبدیل توانی مشهود است.
 همان‌گونه که در جداول (۱) تا (۶) ملاحظه شد روش تبدیل توانی هم در کشف تغییر و هم در تخمین نقطه تغییر بهتر از روش

جدول ۵. تخمین نقطه تغییر تحت تغییر $\zeta_1 + d$ به ζ_1

d	روش معکوس نورتا			روش تبدیل توانی		
	\bar{t}	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}	\bar{t}	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}
-۲	۵۰/۱۳۸۵	۰/۰۰۰۲	۵۶/۴۸۴۲	۴۹/۸۱۶۰	۰/۰۰۰۲	۵۱/۱۱۷۶
-۱/۵	۵۰/۳۰۲۸	۰/۰۰۰۳	۶۰/۲۹۹۷	۴۹/۳۵۱۲	۰/۰۰۰۵	۵۱/۵۴۱۸
-۱	۵۰/۸۶۸۶	۰/۰۰۰۳	۷۴/۷۲۰۵	۴۹/۱۳۸۹	۰/۰۰۰۶	۵۳/۴۶۲۹
-۰/۵	۵۴/۲۰۹۸	۰/۰۰۰۹	۱۵۴/۵۸۹۶	۴۹/۷۸۰۴	۰/۰۰۰۷	۷۹/۲۶۲۲
۰/۵	۴۵/۴۸۱	۰/۰۰۱۳	۵۹/۹۳۷۳	۴۹/۸۶۶۷	۰/۰۰۰۶	۸۷/۰۰۴۳
۱	۴۷/۰۵۹۹	۰/۰۰۱۰	۵۱/۶۱۶۴	۴۹/۴۸۰۴	۰/۰۰۰۴	۵۱/۵۱۳۳
۱/۵	۴۹/۲۵۶۰	۰/۰۰۰۶	۵۱/۱۴۷۶	۴۹/۳۵۱۳	۰/۰۰۰۴	۵۱/۵۲
۲	۵۱/۳۹۱۳	۰/۰۰۰۲	۵۲/۴۷۷	۴۹/۷۰۴۹	۰/۰۰۰۳	۵۱/۰۶۹۹

جدول ۶. تخمین نقطه تغییر تحت تغییر $\zeta_2 + d$ به ζ_2


d	روش معکوس نورتا			روش تبدیل توانی		
	$\bar{\tau}$	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}	$\bar{\tau}$	Std error ($\hat{\tau}$)	\bar{T}
-۲	۵۰/۰۷۹۲	.۰/۰۰۰۴	۵۳/۵۷۶۴	۵۰/۰۳۳۲	.۰/۰۰۰۱	۵۱/۱۳۶۰
-۱/۵	۵۰/۲۳۱۵	.۰/۰۰۰۳	۵۳/۸۲۱۰	۵۰/۰۵۹۲	.۰/۰۰۰۲	۵۱/۲۰۶۹
-۱	۵۰/۵۱۰۱	.۰/۰۰۰۳	۵۴/۵۷۵۱	۵۰/۰۵۷۸	.۰/۰۰۰۳	۵۱/۴۰۱۳
-۰/۵	۵۱/۸۰۷۰	.۰/۰۰۰۴	۵۹/۸۳۱۴	۵۰/۱۳۳۱	.۰/۰۰۰۵	۵۲/۸۶۷۵
۰/۵	۴۹/۱۸۹۷	.۰/۰۰۰۸	۵۲/۲۶۴	۵۰/۲۲۶۵	.۰/۰۰۰۴	۵۲/۸۴۸۷
۱	۵۱/۶۵۱۴	.۰/۰۰۰۶	۵۳/۳۶۸۵	۵۰/۰۵۲۰	.۰/۰۰۰۳	۵۱/۴۲۳۹
۱/۵	۵۴/۶۶۲۵	.۰/۰۰۰۶	۵۵/۹۷۹۱	۵۰/۰۷۵۶	.۰/۰۰۰۲	۵۱/۲۱۶
۲	۵۸/۳۸۷۸	.۰/۰۰۰۹	۵۹/۵۷۸۱	۵۰/۰۰۶۹	.۰/۰۰۰۲	۵۱/۱۲۸۴

جدول ۷. دقت تخمین زننده نقطه تغییر با $\tau = ۵۰$


d	β_1	β_2	γ_1	γ_2	ζ_1	ζ_2
$P(\hat{\tau} - \tau \leq 0)$	-۰/۵	.۰/۰۹۶	.۰/۲۹۴	.۰/۲۳۸	.۰/۵۹۲	.۰/۳۷۴
	-۱	.۰/۳۴۱	.۰/۵۷۲	.۰/۷۵۲	.۰/۷۸۶	.۰/۷۲۲
	-۱/۵	.۰/۵۶۱	.۰/۷۱۴	.۰/۹۱۶	.۰/۸۷۲	.۰/۸۷۹
	-۲	.۰/۷۲۱	.۰/۷۹۰	.۰/۹۸۷	.۰/۹۱۴	.۰/۹۴۵
	۰/۵	.۰/۱۱۴	.۰/۳۱۰	.۰/۲۱۳	.۰/۴۴۱	.۰/۴۰۸
	۱	.۰/۳۵۹	.۰/۵۹۴	.۰/۵۴۲	.۰/۶۸۹	.۰/۷۸۱
	۱/۵	.۰/۵۷۴	.۰/۷۲۷	.۰/۷۳۰	.۰/۸۰۴	.۰/۹۲۸
	۲	.۰/۷۳۹	.۰/۷۹۴	.۰/۸۵۳	.۰/۸۶۴	.۰/۹۷۸
$P(\hat{\tau} - \tau \leq 1)$	-۰/۵	.۰/۱۵۳	.۰/۴۲۸	.۰/۴۵۵	.۰/۷۷۱	.۰/۵۱۵
	-۱	.۰/۴۷۹	.۰/۷۵۵	.۰/۸۶۵	.۰/۹۳۹	.۰/۸۶۴
	-۱/۵	.۰/۷۲۳	.۰/۸۸۱	.۰/۹۳۸	.۰/۹۷۸	.۰/۹۵۹
	-۲	.۰/۸۶۹	.۰/۹۴۰	.۰/۹۸۸	.۰/۹۹۰	.۰/۹۸۷
	۰/۵	.۰/۱۷۹	.۰/۴۴۵	.۰/۳۱۸	.۰/۵۹۶	.۰/۵۴۰
	۱	.۰/۴۹۲	.۰/۷۷۱	.۰/۷۰۴	.۰/۸۵۶	.۰/۹۰۲
	۱/۵	.۰/۷۲۳	.۰/۸۸۵	.۰/۸۸۰	.۰/۹۳۷	.۰/۹۶۸
	۲	.۰/۸۶۹	.۰/۹۳۶	.۰/۹۵۵	.۰/۹۶۷	.۰/۹۸۹
$P(\hat{\tau} - \tau \leq 2)$	-۰/۵	.۰/۲۲۳	.۰/۵۴۲	.۰/۵۶۸	.۰/۸۵۲	.۰/۶۲۵
	-۱	.۰/۵۹۹	.۰/۸۵۵	.۰/۸۹۸	.۰/۹۶۸	.۰/۹۱۷
	-۱/۵	.۰/۸۲۵	.۰/۹۴۴	.۰/۹۴۰	.۰/۹۹۰	.۰/۹۷۰
	-۲	.۰/۹۳۱	.۰/۹۷۸	.۰/۹۸۸	.۰/۹۹۶	.۰/۹۹۰
	۰/۵	.۰/۲۵۴	.۰/۵۶۱	.۰/۴۱۸	.۰/۷۰۹	.۰/۶۵۷
	۱	.۰/۶۰۷	.۰/۸۵۶	.۰/۸۰۷	.۰/۹۳۰	.۰/۹۴۴
	۱/۵	.۰/۸۱۵	.۰/۹۳۹	.۰/۹۴۴	.۰/۹۷۵	.۰/۹۷۳
	۲	.۰/۹۱۷	.۰/۹۷۰	.۰/۹۸۱	.۰/۹۸۷	.۰/۹۹۰
$P(\hat{\tau} - \tau \leq 3)$	-۰/۵	.۰/۲۸۷	.۰/۶۲۹	.۰/۶۰۴	.۰/۸۹۳	.۰/۷۰۹
	-۱	.۰/۶۸۶	.۰/۹۱۱	.۰/۹۱۶	.۰/۹۷۷	.۰/۹۴۱
	-۱/۵	.۰/۸۸۷	.۰/۹۷۱	.۰/۹۴۳	.۰/۹۹۲	.۰/۹۷۳
	-۲	.۰/۹۵۹	.۰/۹۸۷	.۰/۹۸۹	.۰/۹۹۶	.۰/۹۹۱
						.۰/۹۹۷

۰/۵	۰/۳۲۰	۰/۶۴۱	۰/۵۰۱	۰/۷۹۰	۰/۷۳۸	۰/۹۱۴
۱	۰/۶۹۱	۰/۹۰۱	۰/۸۷۲	۰/۹۶۳	۰/۹۶۲	۰/۹۸۵
۱/۵	۰/۸۶۹	۰/۹۵۹	۰/۹۷۱	۰/۹۸۸	۰/۹۷۵	۰/۹۹۵
۲	۰/۹۳۸	۰/۹۷۸	۰/۹۹۰	۰/۹۹۲	۰/۹۹۰	۰/۹۹۶


نتایج حاصل از این بررسی در شکل‌های (۴) و (۵) آمده است. محور افقی مشخصه‌های کیفی خروجی مرحله دوم و محور عمودی متوسط طول دنباله در حالت خارج از کنترل را نشان می‌دهد زیرا متوسط طول دنباله خارج از کنترل روش تبدیل توانی در اکثر شیفت‌ها کمتر از سایر روش‌ها می‌باشد. نتایج به خوبی بیانگر عملکرد بهتر روش تبدیل توانی می‌باشد.



شکل ۳. نمای شماتیک فرآیند دو مرحله‌ای مثال موردی



شکل ۴. تغییر در ضریب متغیر x_{21}



شکل ۵. تغییر در ضریب متغیر x_{22}

۶. مثال موردی

۶-۱. مقایسه عملکرد روش‌های پایش پیشنهادی با روش جرکپاپورن و همکاران [۱۲]

در این بخش، از مثال موردی ارائه شده در مقاله جرکپاپورن و همکاران [۱۲] استفاده شده است. همانطور که در شکل (۳) نشان داده شده است، در این مقاله یک فرآیند دو مرحله‌ای تولید نیمه هادی در نظر گرفته شده است. مرحله اول فرآیند رسوب اکسید پلاسما و مرحله دوم فرآیند چرخش در پوشش شیشه‌ای است. در هر مرحله سه مشخصه کیفی خروجی به صورت اتوماتیک اندازه گیری می‌شود. مشخصه کیفی اول اندازه متوسط ضخامت اکسید است که با توزیع نرمال و یک رابطه رگرسیونی تخمین زده می‌شود (y_{a1}). مشخصه کیفی دوم محدوده ضخامت که حاصل تفاضل مقدار ماکزیمم و مینیمم اندازه ضخامت است تعريف می‌شود که با توزیع گاما باتابع رابط لگاریتمی تخمین زده می‌شود (y_{a2}). مشخصه کیفی سوم تعداد ذرات و یا ناخالصی‌ها می‌باشد که توسط توزیع پواسون باتابع رابط لگاریتمی تخمین زده می‌شود (y_{a3}). بیانگر مشخصه کیفی i ام از مرحله a است. همچنین هر مرحله شامل دو متغیر ورودی با توزیع یکنواخت پیوسته بین صفر و یک می‌باشد ($\text{unif}(0,1)$). مشخصه‌های کیفی ورودی مرحله دوم حجم استفاده شده است. تابع توزیع و پارامترهای توزیع برای هر یک از مشخصه‌های کیفی خروجی در هر مرحله در پیوست آمده است. جرکپاپورن و همکاران [۱۲] روش انحراف باقیماندها (DR) بر مبنای مدل‌های خطی تعمیم یافته (GLM) را جهت پایش پیشنهاد کرده‌اند. در این مقاله با ۱۰۰۰۰ بار شبیه‌سازی عملکرد روش‌های پایش پیشنهادی و روش DR در مرحله دوم با مقایسه متوسط طول دنباله مورد بررسی قرار گرفته است. احتمال خطای نوع اول $0/005$ برای هریک از روش‌ها در نظر گرفته شده است. اما از آنجا که در روش DR از نمودارهای کنترل مجزا برای هر مشخصه استفاده می‌شود احتمال خطای نوع اول هر یک از نمودارها به صورت $1 - \alpha = 1 - \alpha^3$ محاسبه می‌شود. با استفاده از مقدار احتمال خطای نوع اول حاصل شده، ضرایب ثابت حدود کنترل با استفاده از شبیه‌سازی به دست می‌آیند. تغییری به اندازه ۱ واحد در ضرایب x_{ai} در میانگین هر یک از مشخصه‌ها اعمال شده است و تاثیر این تغییر در کشف حالت خارج از کنترل در مشخصه‌های کیفی مختلف ارزیابی شده است. بیانگر مشخصه کیفی ورودی i ام در مرحله a است.

۷. نتیجه گیری

در این مقاله، یک فرآیند دو مرحله‌ای با مشخصه‌های خروجی ترکیبی متغیر- وصفی مورد بررسی قرار گرفت. جهت تغییر فرم مشخصه‌های وصفی از دو روش معکوس نورتا و تبدیل توانی استفاده شد. در روش معکوس نورتا نقطه ای از توزیع نرمال استاندارد متناظر با توزیع مشخصه وصفی محاسبه می‌شود در حالیکه در روش تبدیل توانی مشاهدات به توان عددی می‌رسند که چولگی مشاهدات تغییر فرم یافته را نزدیک صفر و توزیع مشاهدات را به یک توزیع متقاضی نزدیک کند. این روش‌های تغییر فرم شرایط نرمال بودن را برای توسعه نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف جهت پایش مشخصه‌های کیفی مرحله دوم و توسعه روش تخمین نقطه تغییر آمده می‌کنند. در این مقاله برای پایش مشخصه‌های کیفی مرحله دوم از نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف T^2 هتلینگ و برای تخمین نقطه تغییر از روش MLE استفاده شد. نتایج حاصل از شبیه سازی تحت انواع مختلف تغییر بیانگر برتری روش تبدیل توانی در کشف تغییرات و تخمین نقطه تغییر است. همچنین با استفاده از یک مثال موردی عملکرد دو روش پیشنهادی نورتا و تبدیل توانی در شناسایی تغییرات با روش انحراف باقیمانده‌ها مقایسه شد. نتایج نشان داد که روش تبدیل توانی بهتر از روش معکوس نورتا و انحراف باقیمانده‌ها عمل می‌کند. در نهایت با استفاده از مثال موردی مقایسه‌ای در خصوص تخمین نقطه تغییر روش‌های پیشنهادی انجام شد که نتایج به دست آمده نتایج حاصل از شبیه سازی را تایید و عملکرد بهتر روش تبدیل توانی را در تخمین نقطه تغییر نشان داد. استفاده از سایر روش‌های تخمین نقطه تغییر همچون شبکه عصبی و خوش بندی برای تخمین نقطه تغییر در فرآیندهای دو مرحله ای با مشخصه‌های کیفی وصفی و متغیر و مقایسه با روش ماکریم درستتمایی می‌تواند به عنوان مطالعات آتی مد نظر محققان قرار گیرد.

پیوست

توزیع مشخصه‌های کیفی مرحله اول و دوم و ارتباط آنها با متغیرهای ورودی
مرحله اول:

$$y_{11} \sim N(\mu = 1 + x_{11} + x_{12}, \sigma^2 = 0.01)$$

$$y_{12} \sim gamma(\alpha = 1, \lambda = \exp(0.5 + 2.3x_{11} + 2x_{12})/1)$$

$$y_{13} \sim Poiss(\mu = \exp(-1.11 + 2.3x_{11} + 2x_{12}))$$

مرحله دوم:

$$y_{21} \sim N(\mu = x_{21} + x_{22} + y_{11}, \sigma^2 = 0.01)$$

$$y_{22} \sim gamma(\alpha = 1, \lambda)$$


پارامتر λ از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\lambda = \exp(-0.33 + 2x_{21} - 2x_{22} + \ln(y_{12}))/1)$$


$$y_{23} \sim Poiss(\mu = \exp(-0.35 + 2x_{21} - 2x_{22} + \ln(y_{13})))$$

۶-۲. بررسی عملکرد روش‌های پیشنهادی در تخمین نقطه تغییر


برای فرآیندی با اطلاعات فوق از روش معکوس نورتا و تبدیل توانی جهت تخمین نقطه تغییر مرحله دوم، چنانچه پیشتر بیان شد، استفاده شده است. تغییری به اندازه ۱ واحد در ضرایب x_{21} در میانگین هر یک از مشخصه‌ها در نمونه ۲۰ ام اعمال شده است. نتایج در اشکال (۵) تا (۷) نشان داده شده است. دایره با خط ممتد بیانگر مقدار تخمین زننده نقطه تغییر با روش معکوس نورتا و دایره خط چین تخمین زننده نقطه تغییر با روش تبدیل توانی را نشان می‌دهد. اشکال بیانگر عملکرد بهتر روش تبدیل توانی در تخمین نقطه تغییر است.



شکل ۵. تغییر در ضریب $x̄$ میانگین متغیر نرمال



شکل ۶. تغییر در ضریب $x̄$ میانگین متغیر گاما



شکل ۷. تغییر در ضریب $x̄$ میانگین متغیر پواسون

- gamma-distributed data using generalized-linear model-based control charts, Quality and Reliability Engineering International, 2003, No. 6, Vol. 19, pp. 477-491.
- [12] Jearkpaporn D, Borrow CM, Rungert GC, Montgomery DC. Process monitoring for mean shifts for multiple stage processes, International Journal of Production Research, 2007, No. 23, Vol. 45, pp. 5547-5570.
- [13] Doroudyan MH, Amiri A. Monitoring multivariate-attribute processes based on transformation techniques, International Journal of Advance Manufacturing Technology, 2013, Nos. 9-12, Vol. 69, pp. 2161-2172.
- [14] Niaki STA, Khedmati M. Change point estimation of high-yield processes experiencing monotonic disturbance, Computers & Industrial Engineering, 2014, No. 1, Vol. 67, pp. 82-92.
- [15] نورالسناء، پی نبر، ک، مرادی منش، م. برآورد زمان تغییر پلهای ساده در نسبت اقلام معیوب در فرآیندهای با کیفیت بالا، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد ۲۲، شماره ۴، ۱۳۹۰، صص. ۳۳۰-۳۲۰.
- [16] Niaki STA, Khedmati M. Detection and estimating the time of a step-change in multivariate poisson processes, Scientia Ironical, 2012, Vol. 19, No. 3, pp. 862-871.
- [17] Keshavarz M, Haung B. Bayesian and expectation maximization methods for multivariate change point detection, Computers & Industrial Engineering, 2014, Vol. 60, pp. 339-353.
- [18] Elliott RJ, Siu TK. Filtering and change point estimation for hidden Markov-modulated Poisson processes, Applied Mathematics Letters, 2014, Vol. 28, pp. 66-71.
- [19] Zou CH, Fugeea T, Yukun L. A change point approach for phase analysis in multistage process, Techno metrics, 2008, Vol. 50, No. 3, pp. 344-356.
- [20] Davoodi M, Niaki STA. Estimating the step-change time of location parameter in multistage process using MLE, Quality and Reliability Engineering International, 2012, No. 8, Vol. 28, pp. 843-855.
- [21] Amiri A, Allahyari S. Change point estimation methods for control chart post signal diagnostics: A literature review, Quality and Reliability Engineering International, 2012, No. 7, Vol. 28,
- مراجع
- [1] برادران کاظم زاده، ر، کرباسیان، م، باباخانی، م. ع. طراحی یک نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی بايدار با بازه‌های نمونه گیری متغیر برای کنترل تغییرات در میانگین فرآیند، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد ۲۳، شماره ۱، ۱۳۹۱، صص. ۲۷-۱۶.
- [2] نوجوان، م؛ نیابتی، ن. نمودار ناپارامتری شوهارتی رتبه علامتدار با فاصله نمونه‌گیری متغیر، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد ۲۴، شماره ۲، ۱۳۹۲، صص. ۱۸۹-۱۸۴.
- [3] Zhang GX. A new type of control charts and theory of diagnosis with control charts, World Quality Congress Transactions, American Society for Quality Control, 1984, pp. 175-185.
- [4] Hawkins DM. Multivariate quality control based on regression adjusted variables, Technometrics, 1991, No. 1, Vol. 33, pp. 61-75.
- [5] Hawkins DM. Regression adjustment for variables in multivariate quality control, Journal of quality Technology, 1993, No. 3, Vol. 25, pp. 170-182.
- [6] Shu L, Tsung F, Kapur KC. Design of multiple cause-selecting charts for multistage processes with model uncertainty, Quality Engineering, 2004, No. 3, Vol. 16, pp. 437-450.
- [7] Asadzade Sh, Aghaie A, Yang SF. Monitoring and diagnosing multistage processes: A review of cause selecting control charts, Journal of Industrial and Systems Engineering, 2008, No. 3, Vol. 2, pp. 214-235.
- [8] Niaki STA, Davoodi M. Designing a multivariate - multistage quality control system using artificial neural networks, International Journal of Production Research, 2009, No. 1, Vol. 47, pp. 251-271.
- [9] Skinner KR, Montgomery DC, Rungert GC. Process monitoring for multiple count data using generalized - linear model-based control charts, International Journal of Production Research, 2003, No. 6, Vol. 41, pp. 1167-1180.
- [10] امیری، ا؛ عسگری، ع؛ زرهساز، ی. توسعه یک نمودار کنترل انتخاب اعمال انحراف برای پایش فرآیندهای دو مرحله‌ای با مشخصه کیفی پواسون، نشریه بین‌المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، جلد ۲۴، شماره ۲، ۱۳۹۲، صص. ۲۰۲-۱۹۱.
- [11] Jearkpaporn D, Montgomery DC, Rungert GC, Borrow CM. Process monitoring for correlated

- [24] Montgomery DC, Peck EA, Vining CG. Introduction to Linear Regression Analysis, Third Edition, John Wiley and Sons, Inc, New York, 2001.
- [25] Nedumaran G, Pignatiello JJ, Calvin JA. Identifying the time of a step-change with C2 Control Charts, Quality Engineering, 2000, No. 2, Vol. 3, pp. 153-159.
- [22] Ghazanfari M, Alaeddini A, Niaki STA, Aryanezhad MB. A clustering approach to identify the time of a step change in shewhart control charts, Quality and Reliability Engineering International, 2008, No. 7, Vol. 24, pp. 765-778.
- [23] Atashgar K, Noorossana R. An integrating approach to root cause analysis of a bivariate mean vector with a linear trend disturbance, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2011, Nos. 1-4, Vol. 52, pp. 407-420.
- pp. 673-685.